

# کانداقتیویتی متر اینلاین پریسماتک

دفترچه راهنمای  
دفترچه راهنمای



PRISMATECH®

[www.CONTROLSYSTEMCO.COM](http://www.CONTROLSYSTEMCO.COM)

September 2017



## هشدار:

☠ محلول‌های مورد بررسی ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در این موقع در صورت تماس با مایع از محافظه و لباس‌های محافظتی استفاده کنید. تنها به تماس پیدا نکردن با محلول‌ها اکتفا نکنید.

☠ به هیچ وجه هد تلفونی دستگاه را نسبت به لاینر استیل آن نچرخانید.

## اقدامات احتیاطی هنگام جدا کردن سنسور از روی خط تولید:

- ➡ کاملًا مطمئن شوید که مسیر جریان محلول تحتفشار نیست.
- ➡ شیر تخلیه را باز کنید.
- ➡ با احتیاط کامل پیچ مربوط به کلمپ سنسور را کمی شل کنید. و آماده باشید که در صورت نیاز باز هم آن را سفت کنید.
- ➡ از مسیر هرگونه نشتی یا خروج مایع فاصله بگیرید.
- این دفترچه راهنمای همراه با کاندکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک**، به خریدار تحويل داده می‌شود.
- تمامی ابعاد ذکر شده در این دفترچه راهنمای بر حسب میلی متر هستند.

در صورت هرگونه تغییر در محتویات این دفترچه، نسخه جدید آن در سایت اینترنتی شرکت کنترل سیستم خاورمیانه به نشانی قابل دریافت است. [www.controlsystemco.com](http://www.controlsystemco.com)

## گارانتی:

شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می‌کند که کاندکتیویتی متر اینلاین پریسماتک از نظر قطعات به کار رفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقبل می‌شود که در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به تعمیر یا تعویض دستگاه نماید.

- ➡ هرگونه نقصی باید حداقل یک سال پس از خریداری دستگاه به شرکت اطلاع داده شود.
- ➡ در صورتی که هر کدام از بخش‌های دستگاری شده باشند گارانتی لغو می‌گردد.
- ➡ شرایط دقیق گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده همرا با دستگاه آورده شده است.

لطفاً قبل از ارسال موارد دارای نقص برای سرویس، کالیبراسیون، تنظیمات یا تعویض جهت آگاهی از نحوه بسته‌بندی و ارسال محصلو، با شرکت تماس حاصل فرمایید. ([www.controlsystemco.com](http://www.controlsystemco.com))

## فهرست مطالب

۱۱. اصول کار کانداکتیویتی متر	۴
۱۲. کانداکتیویتیمتر اینلاین پریسماتیک	۷
۱۲-۱. واحد سنسور	۷
۱۲-۲. واحد نمایشگر و تنظیمات	۹
۱۳. ملاحظات کلی امنیتی	۱۰
۱۴. گارانتی و خدمات پس از فروش	۱۰
۱۵. مشخصات واحد سنسور	۱۳
۱۵-۱. بخش‌های اصلی واحد سنسور	۱۴
۱۵-۲. ابعاد واحد سنسور	۱۵
۱۶. مدل‌ها و ویژگیهای واحد سنسور	۱۶
۱۶-۱. مدل‌ها	۱۶
۱۶-۲. سرعت اندازه‌گیری	۱۶
۱۶-۳. حداکثر دمای نمونه	۱۶
۱۶-۴. درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار	۱۶
۱۶-۵. جنس هد	۱۷
۱۷. واحد نمایشگر و تنظیمات	۱۷
۱۷-۱. مدل با نمایشگر دیجیتال عددی	۱۷
۱۷-۲. مدل با نمایشگر لمسی (HMI)	۱۸
۱۸. مشخصات واحد نمایشگر و تنظیمات	۱۸
۱۸-۱. صفحه‌نمایش و ورود پارامترها	۱۸
۱۸-۲. دمای کاری قطعات الکترونیکی	۱۸
۱۹. صفحه شروع به کار	۲۱
۲۰. صفحه اصلی (Main)	۲۲
۲۱. دیتا‌لَاگر کانداکتیویتی	۲۳

- ۲۴ صفحه منوی اصلی (Setup) ۴-۳
- ۲۵ صفحه تنظیمات مربوط به خروجیها (Outputs Setting) ۲-۴-۳
- ۲۶ صفحه تنظیمات خروجیهای جریانی ۳,۴,۲,۱
- ۲۷ صفحه تنظیمات خروجی های دیجیتال ۳-۴-۳
- ۲۸ صفحه تنظیمات خروجی RS485 با پروتکل ارتباطی Modbus ۴-۴-۳
- ۲۹ صفحه کالیبراسیون (Calibration) ۵-۳
- ۳۰ کالیبراسیون سنسور دما ۱-۵-۳
- ۳۲ کالیبراسیون میدانی کانداتیویتی ۱-۶-۳
- ۳۳ مراحل انجام کالیبراسیون میدانی کانداتیویتی ۳,۶,۱,۱
- ۳۴ تنظیمات جبرانسازی اتوماتیک دما ۲-۶-۳
- ۳۵ سیستم MRS و استفاده از خروجی های دیجیتال ۳-۷
- ۳۶ جداول Concentration ۳-۸
- ۳۷ سایر تنظیمات ۹-۳
- ۴۱ انتخاب محل نصب سنسور ۱-۴
- ۴۲ نکات مهم در هنگام نصب سنسور در مسیر لوله حاوی جریان مایع ۱-۱-۴
- ۴۳ نکات مهم در هنگام نصب سنسور بر روی مخازن و لوله های با مقطع بزرگ ۲-۱-۴
- ۴۳ مراحل نصب واحد سنسور ۳-۱-۴
- ۴۵ نصب واحد نمایشگر و تنظیمات مدل HMI ۲-۴
- ۴۵ نکات مهم ۱-۲-۴
- ۴۵ سیم کشی ۳-۴
- ۴۷ راه اندازی ۴-۴
- ۴۷ نگهداری و اقدامات دوره ای ۵-۴



# ا. معرفی

۱-۱- اصول کارکرد کانداسکیویتی متر

۱-۲- کانداسکیویتی متر اینلاین پریسماتک

۱-۳- ملاحظات کلی امنیتی

۱-۴- گارانتی و خدمات پس از فروش





کانداسکنترل اینلاین پریسماتک یا هدایت‌سنچ (رسانایی‌سنچ) اینلاین یک سنسور الکترونیکی است که در هنگام عبور یک مایع از یک مجرای میزان هدایت الکتریکی (کانداسکنترل اینلاین) آن را اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه قادر است میزان کانداسکنترل اینلاین پریسماتک محلول‌های الکترولیت را که خود بستگی به چهار عامل: غلظت، قابلیت حرکت یون‌ها در مایع، جاذبه بین یون‌ها و دمای مایع دارد، اندازه‌گیری نماید. امروزه از کانداسکنترل اینلاین پریسماتک برای اندازه‌گیری میزان نسبی غلیظ بودن یا رقیق بودن محلول‌ها در صنایع مختلف استفاده می‌گردد.

با افزایش حجم تولید و همچنین احتیاج به محصولات باکیفیت‌تر جهت تدام رقابت در بازار، نیاز به کانداسکنترل اینلاین که قادر باشد بر روی پروسه تولید نصب شوند و میزان کانداسکنترل اینلاین پریسماتک محلول‌ها را به صورت همزمان<sup>۱</sup> اندازه‌گیری نمایند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. با این روش می‌توان اعمال کنترلی لازم بر روی محلول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دخالت انسان انجام داد. امروزه با توجه به نیاز روز افزون صنایع مختلف به اتماسیون خطوط تولید، کاربرد این‌گونه سنسورهای صنعتی به نحو چشمگیری در حال افزایش است. میزان غلیظ بودن یا رقیق بودن محلول‌ها در یک پروسه تولید صنعتی، کمیتی است که نقش بسزایی در کیفیت و هزینه تمام شده تولید ایفا می‌نماید. برای این منظور بسته به نوع پروسه می‌توان با روش‌هایی چون استفاده از رفرکتومترها و یا کانداسکنترل اینلاین این پارامتر را اندازه‌گیری و کنترل نمود. مهمترین مزیت استفاده از کانداسکنترل اینلاین، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش دقیقت و سرعت اندازه‌گیری کانداسکنترل اینلاین پریسماتک به صورت همزمان با فرآیند تولید می‌باشد. یکی از کاستی‌های مهم در کانداسکنترل اینلاین موجود این است که برای کنترل میزان کانداسکنترل اینلاین می‌بایست پس از اندازه‌گیری، یک سیگنال آنالوگ با اندازه ۰-۴۰mA برای یک کنترلر دیگر مانند PLC ارسال شود و در نهایت این کنترلر، با کنترل کاراندازها، سیستم را در حالت مطلوب قرار دهد. از این رو علاوه بر این که همواره نیاز به یک کنترل کننده خارجی وجود دارد مشکلات دیگری از قبیل ایجاد اختلال در ارتباط بین کانداسکنترل اینلاین پریسماتک و کنترلر به علت ایجاد نویز یا پارگی اتصالات و همچنین عدم همزمانی وجود دارد.

کانداسکنترل اینلاین پریسماتک قادر است میزان کانداسکنترل اینلاین پریسماتک محصولات تولیدی را به طور همزمان با فرآیند تولید و با دقیقت بسیار بالا اندازه‌گیری کند. علاوه بر این، برای رفع مشکلات یاد شده در به کارگیری یک کنترلر خارجی مانند PLC، و همچنین افزایش سرعت و دقیقت در اندازه‌گیری میزان کانداسکنترل اینلاین پریسماتک و کاهش زمان اعمال دستورات کنترلی، در کانداسکنترل اینلاین پریسماتک یک واحد کنترلر در واحد سنسور آن در نظر گرفته شده است که سیستم را قادر می‌سازد به صورت یک واحد کاملاً مستقل، اندازه‌گیری و کنترل میزان کانداسکنترل اینلاین پریسماتک محلول مرود نظر را به طور همزمان انجام دهد.

<sup>۱</sup> - Conductivity

<sup>۲</sup> - Real Time


## ۱-۱. اصول کار کاندکتیویتی متر

طبق تعریف، کاندکتیویتی قابلیتی از یک محلول، فلز یا گاز است برای عبور جریان الکتریسیته. در محلول‌ها این جریان الکتریکی بوسیله کاتیون‌ها و آنیون‌ها (یون‌های مثبت و منفی) و در فلزات بوسیله الکترون‌ها جابجا می‌گردد. می‌توان گفت که قابلیت هدایت الکتریکی محلول‌ها به جند پارامتر مهم بستگی دارد:

- غلظت
- قابلیت حرکت یون‌ها در محلول
- قدرت جاذبه بین یون‌ها
- دما

تمام مواد درجه‌ای از کاندکتیویتی دارند. در محلول‌هایی که با آب ساخته می‌شوند میزان کاندکتیویتی از مقادیر بسیار پایین (برای آب خالص) تا مقادیر بسیار بالا (برای محلول‌های تغییر شده) تغییر می‌کند.

میزان کاندکتیویتی محلول‌ها با اعمال یک جریان متغیر الکتریکی (ا) به الکترودهایی که در محلول غوطه ور شده‌اند و اندازه‌گیری ولتاژ بدست آمده (V) قابل اندازه‌گیری است. در حین این فرآیند کاتیون‌ها به سمت الکترود منفی (کاتد) و آنیون‌ها به سمت الکترود مثبت (آند) حرکت می‌کنند و به این ترتیب مایع به عنوان یک رسانای الکتریکی عمل می‌کند.



شکل ۱-۱) حرکت یون‌ها در محلول الکترولیت

الکترولیت‌ها موادی هستند که حاوی یون هستند مانند محلول‌هایی از نمک‌های یونی یا موادی که محلول را یونیزه می‌کنند. یون‌های شکل گرفته در محلول مسئولیت حمل بار الکتریکی را بر عهده دارند. الکترولیت‌ها شامل اسیدها بازها و نمک‌ها هستند و می‌توانند ضعیف یا قوی باشند.

الکترولیت‌های قوی آنها بی‌هستند که به صورت کامل یونیزه شده‌اند بنابراین غلظت یون‌ها در محلول به صورت تناسبی با غلظت الکترولیت اضافه شده به آن رابطه دارد. محلول‌های قوی الکترولیت رسانای جریان الکتریسیته هستند زیرا یون‌های مثبت و منفی می‌توانند به صورت مستقل تحت تاثیر میدان الکتریکی از طرفی به طرف دیگر حرکت نمایند. الکترولیت‌های ضعیف موادی هستند که به طور کامل در محلول یونیزه نشده‌اند. برای مثال اسیدک اسید به یون استیت و هیدروژن تقسیم می‌شود. بنابراین یک محلول استیک اسید هم شامل مولکول می‌شود و هم یون. یک محلول الکترولیت ضعیف نیز می‌تواند جریان



الکتریسیته را هدایت کند ولی بدیهی است که نمی‌تواند به خوبی الکتروولیت‌های قوی این کار را انجام دهد چرا که در آن یون‌های کمتری برای حمل بارهای الکتریکی از یک الکتروود به الکتروود دیگر وجود دارد.

مقاومت محلول را می‌توان با استفاده از قانون اهم به صورت زیر محاسبه نمود.

$$V=RI$$

رابطه (۱-۱)

که در آن  $V$  اختلاف پتانسیل به ولت، اجریان به آمپر و  $R$  مقاومت به اهم می‌باشد.

**کاندوکتانس:** کاندوکتانس ( $G$ ) به عنوان عکس مقاومت الکتریکی ( $R$ ) بین دو الکتروود با واحد زیمنس ( $S$ ) تعریف می‌گردد.

$$G=1/R \quad (S)$$

رابطه (۲-۱)

**ثابت سلول:** این کمیت نسبت فاصله بین دو الکتروود ( $d$ ) به مساحت الکتروودها است و به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$K=d/a$$

رابطه (۳-۱)

$K$ : ثابت سلول ( $cm^{-1}$ )

$a$ : مساحت موثر الکتروودها ( $cm^2$ )

$d$ : فاصله بین الکتروودها (cm)

**کانداسیستم:** الکتریسیته جریان الکترون‌ها می‌باشد و یون‌های موجود در محلول می‌توانند جریان الکتریسیته را هدایت کنند. در واقع کانداسیستم قابلیت محلول در عبور دادن این جریان می‌باشد. نکته شایان ذکر این است که میزان کانداسیستم یک نمونه از محلول با تغییر دما تغییر می‌کند.

$$\kappa=K.G$$

رابطه (۴-۱)

$\kappa$ : کانداسیستم ( $S/cm$ )

$G$ : کاندوکتانس ( $S$ )

$K$ : ثابت سلول ( $cm^{-1}$ )

**روش کار کانداسیستم:**

یک کانداسیستم برای اندازه‌گیری میزان کانداسیستم محلول جریان متغیری را با یک فرکانس مشخص به دو الکتروود ارسال می‌کند و میزان اختلاف پتانسیل حاصل را اندازه‌گیری می‌نماید. از جریان و اختلاف پتانسیل مذکور برای محاسبه کاندوکتانس <sup>۳</sup> محلول ( $V/A$ ), مورد استفاده می‌گردد. سپس در قسمت پردازش و محاسبات کانداسیستم محلول از کاندوکتانس و ثابت سلول برای محاسبه میزان کانداسیستم محلول مورد نظر استفاده می‌کند.


$$\text{کانداسیستم} = \frac{\kappa}{\kappa + K} \times G$$

رابطه (۵)

همان‌طور که گفته شد و با توجه به شکل ۲-۱، برای اندازه‌گیری میزان کانداسیستم یک محلول جریان متغیری با فرکانس مشخص بر روی دو الکتروود آند و کاتد به صورت دائم فرستاده می‌شود و ولتاژ حاصله اندازه‌گیری می‌گردد. هدف از این کار تنها اندازه‌گیری مقاومت محلول می‌باشد. در این هنگام یک مقاومت ناخواسته ( $Re$ ) ناشی از پولاrizه شدن الکتروودها در اثر میدان

<sup>۳</sup>-Conductance

ایجاد می‌گردد که به صورت سری با مقاومت محلول اندازه‌گیری می‌گردد. همانطور که مشخص است این مقاومت یک اثر ناخواسته است.



شکل ۱-۲) اصول کلی اندازه‌گیری کانداقتیویتی

پوشاندن الکترودها با یک لایه پلاتینیوم راهی است که ایجاد اثر پولاریزاسیون را به حداقل می‌رساند و از بروز خطأ در اندازه‌گیری میزان کانداقتیویتی محلول جلوگیری می‌نماید. عمل دیگری که می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کاهش پولاریزاسیون الکترودها داشته باشد افزایش سطح الکترودها می‌باشد. با این عمل میزان تراکم یا دانسیتی بار بر روی کاتد و آند کاهش می‌یابد و همین امر سبب کاهش میزان پولاریزاسیون بر روی آنها می‌گردد.

میزان کانداقتیویتی محلول‌های مختلف تا حد زیادی بستگی به مقدار دمای آن محلول دارد اما در بسیاری از موقعیت‌ها است این وابستگی کانداقتیویتی به دما را از بین برد. به عبارت دیگر باید کانداقتیویتی‌متر طوری کالیبره شود که عددی که به عنوان کانداقتیویتی محلول نمایش می‌دهد و از آن برای کنترل پروسه استفاده می‌شود را همواره در یک دمای استاندارد نمایش دهد. برای این منظور در کانداقتیویتی‌متر اینلاین پریسماتیک یک دمای استاندارد به عنوان دمای مرجع در نظر گرفته می‌شود و برنامه کالیبراسیون سیستم، میزان کانداقتیویتی محلول‌ها را با استفاده از توابع میانیابی لاگرانژ در این دما محاسبه کرده و در نهایت این عدد به عنوان میزان کانداقتیویتی محلول نمایش داده می‌شود و از آن برای تولید سیگنال‌های کنترلی استفاده می‌گردد.

کانداقتیویتی‌مترها به طور کلی به دو دسته اینلاین و آزمایشگاهی تقسیم بندی می‌شوند. کانداقتیویتی‌مترهای آزمایشگاهی فقط برای استفاده در آزمایشگاه طراحی شده‌اند و در تولید محصولات با حجم بالا که نیازمند اندازه‌گیری پارامترها و کنترل دقیق و سریع آنها در حین فرآیند تولید می‌باشد عملاً فاقد کارایی هستند. امروزه کانداقتیویتی‌مترهای اینلاین با بهره‌گیری از تجهیزات الکترونیکی پیشرفته برای اندازه‌گیری غلظت محلول‌ها در فرآیندهای تولید، طراحی و ساخته شده‌اند و بطور گسترده‌ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت اصلی کانداقتیویتی‌مترهای اینلاین با کانداقتیویتی‌مترهای آزمایشگاهی این است که در نوع اینلاین کانداقتیویتی‌متر مستقیماً بر روی مسیر عبور محلول نصب می‌شود، میزان کانداقتیویتی محلول اندازه-گیری و در نهایت از آن به عنوان معیاری برای میزان غلظت و رقت محلول مورد نظر استفاده می‌گردد تا کنترل پیوسته آن محقق گردد.




## ۱-۲. کانداسکنترل اینلاین پریسماتک

تمامی مدل‌های کانداسکنترل اینلاین پریسماتک دارای یک واحد اصلی "سنسور" می‌باشند که وظیفه اندازه‌گیری میزان کانداسکنترلی محلول و فراهم کردن خروجی‌های مورد نظر را بر عهده دارد. این واحد می‌تواند از طریق یک پورت ارتباط سریال به "واحد نمایشگر و تنظیمات" سنسور متصل گردد. در واحد نمایشگر و تنظیمات کاربر می‌تواند میزان کانداسکنترلی محلول مورد نظر را به صورت لحظه‌ای مشاهده نماید و در صورت لزوم تنظیمات دستگاه را تغییر دهد. در بخش سوم همین دفترچه راهنمای نحو انجام تنظیمات دستگاه به تفصیل شرح داده شده است. در زیر اصول کلی عملکرد هریک از واحدهای دوگانه کانداسکنترل اینلاین پریسماتک شرح داده شده است.

### ۱-۲-۱. واحد سنسور

این واحد از طریق سیستم الکتریکی که در آن طراحی شده است و توسط یک منبع پالس‌های الکتریکی را در مدار طراحی شده که شامل دو الکترود است ایجاد می‌نماید. این الکترودها در تماس مستقیم با محلول می‌باشد لذا بسته به میزان کانداسکنترلی محلول مورد نظر، یک مقاومت الکتریکی در مسیر عبور جریان الکتریسیته ایجاد می‌گردد. میزان این مقاومت با افزایش کانداسکنترلی کاهش می‌یابد به طوری که اگر محلولی در بین دو الکترود جاری نباشد، مقدار این مقاومت بسیار بزرگ می‌شود و عملأ هیچ جریان الکتریکی در مدار برقرار نمی‌گردد. با اندازه‌گیری پارامترهای الکتریکی در این مدار می‌توان میزان مقاومت الکتریکی محلول و از روی آن میزان کانداسکنترلی را بدست آورد. همچنین در این واحد با استفاده از یک سنسور دما (PT1000) و یک مدار الکترونیکی دمای مایع اندازه‌گیری شده و داده‌های پردازش شده مربوط به میزان مقاومت الکتریکی محلول و حسگر دما به واحد کنترل / نمایش ارسال می‌گردد.

قسمت مهم دیگر که در این سیستم در نظر گرفته شده است خروجی آنالوگ جریانی ۰/۴-۲۰mA مربوط به کنترلر PID می‌باشد که کاربر می‌تواند با استفاده از آن به انواع کاراندازهای صنعتی به منظور کنترل غلظت فرمان دهد. این بخش همچنین دارای یک عدد خروجی آنالوگ جهت ارسال میزان کانداسکنترلی سیال مربوطه به عنوان فیدبک برای کنترلرهای محلی یا نمایشگرهای صنعتی می‌باشد. خروجی‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی از دیگر امکانات در نظر گرفته شده برای این بخش می‌باشد.



شکل ۱-۳) اصول کارکرد واحد اندازه‌گیری و کنترلر به صورت شماتیک

مطلوب شایان ذکر دیگر اینکه در کانداتیویتی متر حاضر اثرات تغییر دما بر روی میزان کانداتیویتی محلول در نظر گرفته شده است. بر این اساس برای کالیبره کردن دستگاه، آزمایشات متعددی صورت گرفته است و تاثیر دما بر میزان کانداتیویتی محلول اندازه‌گیری شده است و سپس با استفاده از درون‌یابی عددی لگرانژ<sup>۳</sup> تابع مربوط به تاثیر دما بر کانداتیویتی بدست آمده که از این تابع برای محاسبه کانداتیویتی واقعی در دمای استاندارد استفاده شده است.

### کنترلر PID

همانطور که گفته شد در بخش اندازه‌گیری و کنترلر ضمن اندازه‌گیری مقادیر دما و کانداتیویتی، فرامین کنترلی مورد نظر از طریق یک کنترلر خطی عددی PID (Proportional & Derivative & Integral Controller) و خروجی آنالوگ متناسب با آن، برای ارسال به کاراندازهای نصب شده بر روی خط تولید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و به این طریق میزان کانداتیویتی مایع کنترل می‌گردد. این کنترلر PID با در نظر گرفتن مقدار فعلی غلظت، شیب و تأخیر تغییرات غلظت نسبت به تغییرات خروجی آنالوگ و مقدار غلظت مطلوب (که توسط کاربر تعیین می‌شود) میزان خروجی آنالوگ را تعیین می‌کند. قانون کنترل به کار برده شده در کنترلر مذکور جهت تعیین میزان خروجی آنالوگ به این صورت می‌باشد:

$$U(t) = K_c \left( E(t) + \frac{1}{T_i} \int E(\tau) d\tau + T_d \frac{dE(t)}{dt} \right) \quad \text{و} \quad E(t) = PV(t) - SP(t) \quad (6-1)$$

که در آن:

میزان خروجی آنالوگ در واحد زمان  $= U(t)$

میزان انحراف غلظت فعلی از غلظت مطلوب  $= E(t)$

میزان غلظت اندازه‌گیری شده در حال حاضر  $= PV(t)$


(توسط کاربر تعیین می‌شود) میزان غلظت مطلوب  $= SP(t)$

#### 1.1.1.1 ۴- Lagrange Numerical Interpolation

(توسط کاربر تعیین می شود) ضریب تناسبی کنترلر  $K_c$

(توسط کاربر تعیین می شود) ثابت زمانی انتگرال گیر کنترلر  $T_i$

(توسط کاربر تعیین می شود) ثابت زمانی مشتق گیر کنترلر  $T_d$



شکل ۱-۴) تغییر نحوه تنظیم غلظت با تغییر پارامترهای کنترلر PID

## ۱-۲-۲. واحد نمایشگر و تنظیمات

در این واحد علاوه بر مشاهده لحظه‌ای کانداتیویتی، کاربر می‌تواند تنظیمات دستگاه را از قبیل تنظیمات کالیبراسیون، تنظیمات مربوط به دیتا‌گر و... را تغییر دهد. واحد نمایشگر و تنظیمات کانداتیویتی متر اینلاین پریسماتک در دو مدل "نمایشگر دیجیتال عددی (Seven Segment)" و "نمایشگر لمسی (HMI)" عرضه می‌گردد. در زیر توضیحی راجع به این مدلها آورده شده است.

**نمایشگر دیجیتال عددی:** این مدل شامل دو عدد نمایشگر دیجیتال عددی (Seven Segment) می‌باشد که یکی میزان کانداتیویتی و دیگری میزان دمای سیال عبوری از بین الکترودهای این سنسور را نشان می‌دهد. در این قسمت کاربر قادر است با استفاده از کلیدهای تعییه شده بر روی صفحه نمایشگر به تنظیمات لازم برای کالیبره کردن کنترلر و تنظیم خروجی‌ها دسترسی پیدا کند.

**نمایشگر لمسی:** بهترین انتخاب جهت تسهیل ارتباط کاربر با دستگاه و انجام سریعتر و راحت‌تر تنظیمات آن، مدل نمایشگر لمسی (HMI) می‌باشد. با استفاده از این نمایشگر کاربر به راحتی می‌تواند تنظیمات را به دلخواه خود تغییر دهد، اطلاعات ذخیره سازی شده در حافظه دستگاه را مشاهده نماید و در صورت لزوم آن را بر روی USB ذخیره سازی نماید.

▪ شرح کامل نحوه استفاده از واحد نمایشگر کانداتیویتی متر اینلاین پریسماتک در فصل سوم همین دفترچه راهنمای آمده است.



### ۱-۳. ملاحظات کلی امنیتی

نمونه‌های مورد بررسی ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در زمان نمونه‌برداری و تماس با محلول از محافظ و دستکش‌های محافظتی استفاده نمائید و تنها به تماس پیدا نکردن با محلول‌ها احتفا نکنید.

### ۱-۴. گارانتی و خدمات پس از فروش

کاندکتیویتی متر اینلاین پریسماتک دارای خدمات پس از فروش واقعی می‌باشد و در صورت نیاز و به درخواست خریدار کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در سریع ترین زمان ممکن به محل اعزام می‌شوند و اقدامات لازم را جهت آموزش، راهاندازی، کالیبراسیون و رفع عیب انجام خواهند داد.

همچنین شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می‌کند که تمام محصولات تولید شده در این شرکت از نظر قطعات به کار رفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقابل می‌شود که در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به تعمیر و یا تعویض سیستم نماید. شرایط دیگر مدنظر خریدار با توافق طرفین در قرارداد ذکر خواهد شد.

**توجه:**

**❶** هرگونه نقصی باید حداقل یک سال پس از خریداری دستگاه به این شرکت اطلاع داده شود.

**❷** در صورتی که واحد هر کدام از بخش‌های دستگاه باز شده باشد گارانتی لغو می‌گردد.

**❸** لطفاً قبل از ارسال موارد نقص دارای سرویس یا تعویض جهت آگاهی از نحوه بسته‌بندی و ارسال محصول، با شرکت تماس حاصل فرمایید. (<http://www.controlsystemco.com/>)

✓ شرایط دقیق گارانتی در برگه گارانتی ارائه شده همراه توضیح داده شده است.

# **۲. عملکرد**

## **و بخش‌های اصلی**





به طور کلی می‌توان گفت کانداسیستم متر اینلاین پریسماتک دارای دو واحد مجزا می‌باشد که هر کدام وظیفه خاص خود را انجام می‌دهد. محاسبات و تولید خروجی‌های مختلف جریانی، دیجیتال و سریال در واحد سنسور انجام می‌پذیرد سپس کاربر می‌تواند از طریق "واحد نمایشگر و تنظیمات" نتایج را مشاهده و تنظیمات دستگاه را مطابق دلخواه خود تغییر دهد.

## ۱-۲. مشخصات واحد سنسور

واحد سنسور وظیفه انجام محاسبات مربوط کانداسیستم متر اینلاین پریسماتک را بر عهده دارد.

- این واحد شامل یک بخش در تماس با مایع است که مستقیماً با استفاده از یک اتصال کلمپ بر روی خط لوله حاوی جریان محلول نصب می‌گردد و محلول از بین الکتروهای آن مدام در حرکت است. بوردهای الکتریکی واحد سنسور پالس‌های لازم را برای اندازه‌گیری میزان کانداسیستم محلول مورد نظر، به طور دائم به دو سر الکترودها می‌فرستد و با انجام محاسبات مختلف میزان کانداسیستم محلول اندازه‌گیری می‌گردد. در نهایت پارامترهای اندازه‌گیری شده از طریق خروجی‌های مختلف در اختیار کاربر قرار داده می‌شود.

در جدول زیر مشخصات الکترونیکی واحد سنسور کانداسیستم متر اینلاین پریسماتک آورده شده است.


جدول ۱-۲) مشخصات الکترونیکی واحد سنسور کانداسیستم متر اینلاین پریسماتک	
24VDC	ولتاژ تغذیه
-5°C to 110 °C	بازه دمایی مورد قبول برای بروسه
HMI/Seven Segment	انواع "واحد نمایشگر و تنظیمات" قابل اتصال
یک واحد RS485	خروجی سریال
آلومینیوم آنودایز شده با درجه حفاظت IP67	بدنه و درجه حفاظت
دو واحد	خروچی دیجیتال
دو واحد	خروچی آنالوگ جریانی

- واحد سنسور کانداسیستم متر اینلاین پریسماتک را می‌توان بدون نیاز به "واحد نمایشگر و تنظیمات" نیز مورد استفاده قرار داد در این صورت برای کاربر قادر خواهد بود تنها از خروجی‌های واحد سنسور استفاده نماید و انجام تنظیمات دستگاه توسط کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه، و یا با استفاده از نرمافزار کامپیوترا PTCond\_Lab به صورت دوره‌ای صورت می‌پذیرد.

## ۱-۱-۲. بخش‌های اصلی واحد سنسور

۲

شکل ۱-۲ بخش‌های مختلف واحد سنسور کانداتیویتی متر اینلاین پریسماتک را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲) اجزای مختلف واحد سنسور کانداتیویتی متر اینلاین پریسماتک


ردیف	نام اجزا	توضیح	جنس
۱	هد از جنس PTRE	گلند کابل انتقال داده	۵
۲	لاپر کلمپ از جنس AISI 316L	کابل انتقال داده	۶
۳	بدنه اصلی	الکترود	۷
۴	درپوش سنسور	سنسور دما	۸

→ جنس قسمت‌های در تماس با محلول به گونه‌ای انتخاب شده است که در پروسه‌های مختلف هیچگونه خوردگی و آسیبی به آنها وارد نگردد.

### ۲-۱-۲. ابعاد واحد سنسور

با توجه به نوع پروسه و محلول مورد نظر، واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین پریسماتک در دو مدل عرضه می‌گردد.

شکل ۲-۲ ابعاد انواع واحد سنسور را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲) ابعاد مدل‌های مختلف واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین پریسماتک

الف) مدل PTCond\_L با هد بلند جهت نصب بر روی مخازن و مجرای با قطر بالا

ب) الف) مدل PTCond\_S با هد کوتاه جهت نصب بر روی خطوط لوله با قطر کوچک و متوسط



## ۲-۲. مدل‌ها و ویژگی‌های واحد سنسور

کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** برای اندازه‌گیری میزان کانداکتیویتی در بازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این منظور واحد سنسور در سه مدل مختلف عرضه می‌گردد. در زیر مدل‌های واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** و مشخصات عملکردی آنها توضیح داده شده است.

### ۲-۲-۱. مدل‌ها

واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** در از لحاظ بازه قابل اندازه‌گیری در مدل‌های مختلفی عرضه می‌گردد.

- **مدل PTCond200:** این مدل قادر به اندازه‌گیری کانداکتیویتی از صفر تا ۲۰۰ میلی زیمنس بر متر می‌باشد.

- **مدل PTCond400:** این مدل قادر به اندازه‌گیری کانداکتیویتی از صفر تا ۴۰۰ میلی زیمنس بر متر می‌باشد.

- **مدل PTCond600:** این مدل قادر به اندازه‌گیری کانداکتیویتی از صفر تا ۶۰۰ میلی زیمنس بر متر می‌باشد.

### ۲-۲-۲. سرعت اندازه‌گیری

واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین قادر است میزان کانداکتیویتی و دمای نهایی را پس از چند مرحله کالیبراسیون و جبرانسازی با سرعت بسیار بالای نمایش دهد و نتایج را با استفاده از خروجی‌های خود به تجهیزات دیگر ارسال نماید. سرعت هر سیکل برنامه این سنسور کمتر از 500ms (میلی ثانیه) می‌باشد.

### ۲-۲-۳. حداکثر دمای نمونه

تست‌های مختلفی بر روی واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** صورت گرفته است که نشان می‌دهد این سنسور قادر است با قابلیت اطمینان بالا در شرایطی با دمای حداکثری  $110^{\circ}\text{C}$  بدون هیچ مشکلی کار کند.

- در صورت نیاز به استفاده از سنسور در شرایطی غیر از این، حتماً با کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه مشورت نمایید.

### ۲-۲-۴. درجه حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار

تمامی بخش‌های داخلی واحد سنسور توسط یک بدنه اصلی با درجه حفاظت بالا (IP67) محافظت می‌شوند به طوری که برای استفاده در محیط کارخانجات صنعتی که ممکن است سرشار از آلودگی، گرد و غبار، مواد شیمیایی، انواع شوینده‌ها و نویزهای مکانیکی، الکتریکی و الکترومغناطیسی باشند کاملاً مقاوم می‌باشد.

- لازم به ذکر است که هنگام استفاده می‌بایست دقت لازم در مورد وارد نشدن رطوبت و گرد و غبار زیاد به داخل جعبه اصلی دستگاه مبدول گردد. این امر سبب افزایش عمر دستگاه و عملکرد مناسب‌تر آن می‌گردد.

## ۵-۲-۲. جنس هد

در کانداتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** از یک هد از جنس فولاد آلیاژی ضد زنگ 316L<sup>۵</sup> استفاده شده است. آزمایش‌های مختلف انجام شده روی جنس این آلیاژ، نشان داده است که در مقابل مواد شوینده متداول مانند سود سوزآور و اسیدهای شوینده بدون هیچ تغییری مقاومت می‌کند. علاوه بر این قسمت تفلونی هد دستگاه از جنس PTFE می‌باشد که دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل حرارت و خوردگی می‌باشد.

استفاده از این مدل در مواردی مانند اسید هیدروکلریدریک که دارای خاصیت خورنده‌گی بسیار بالا می‌باشد توصیه نمی‌گردد. در این موارد قبل از استفاده با کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه مشورت نمایید.

## ۳-۲. واحد نمایشگر و تنظیمات

کانداتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** از لحاظ مدل‌های نمایشگر در دو شکل کلی به بازار عرضه می‌گردد.

## ۳-۱. مدل با نمایشگر دیجیتال عددی

این مدل قادر است علاوه بر اندازه‌گیری و ارسال نتایج به صورت خروجی جریانی، نتایج را بر روی نمایشگرهای دیجیتال عددی (Seven Segment) که بر پشت سنسور نصب می‌شود، نمایش دهد.

شکل ۳-۲ " واحد نمایشگر و تنظیمات" مدل نمایشگر عددی دیجیتال کانداتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** را نمایش می‌دهد.



شکل ۳-۳) " واحد نمایشگر و تنظیمات" مدل نمایشگر عددی دیجیتال

<sup>۵</sup> - Stainless Steel 316L



### ۲-۳-۲. مدل با نمایشگر لمسی (HMI)

این مدل نتایج را پس از اندازه‌گیری و ارسال به تجهیزات دیگر بر روی نمایشگر لمسی خود نمایش می‌دهد. کاربر همچنین قادر است با استفاده از منوهای تعییه شده در نرمافزار آن، تنظیمات مربوط به کالیبراسیون و خروجی‌های دستگاه را انجام دهد. یکی از قابلیت‌های دیگر این مدل امکان ذخیره‌سازی داده‌های حاصل از اندازه‌گیری بر روی حافظه دستگاه و انتقال آن به فلاش دیسک USB می‌باشد.

شکل ۲-۴ این مدل را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۴) کانداکتیویتی متر اینلاین پریسماتک با "واحد نمایشگر و تنظیمات" لمسی

→ واحد سنسور کانداکتیویتی متر اینلاین پریسماتک را می‌توان بدون نیاز به "واحد نمایشگر و تنظیمات" نیز مورد استفاده قرار داد در این صورت برای کاربر قادر خواهد بود تنها از خروجی‌های واحد سنسور استفاده نماید و انجام تنظیمات دستگاه توسط کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه، به صورت دوره‌ای صورت می‌پذیرد.

### ۲-۴. مشخصات واحد نمایشگر و تنظیمات

مشخصات کلی واحد نمایشگر و تنظیمات کانداکتیویتی متر اینلاین پریسماتک به صورت زیر می‌باشد.

#### ۲-۴-۱. صفحه‌نمایش و ورود پارامترها

صفحه‌نمایش در نظر گرفته شده برای این واحد یک HMI لمسی به ابعاد 4.3in می‌باشد. این رابط گرافیکی کاربر را قادر می‌سازد ضمن مشاهده پارامترهای مختلف، تنظیمات مختلف مربوطه را به دلخواه خود تغییر دهد.

#### ۲-۴-۲. دمای کاری قطعات الکترونیکی

واحد نمایشگر و تنظیمات قادر است که در بازه دمایی  $-5^{\circ}\text{C}$  تا  $50^{\circ}\text{C}$  بدون مشکل کار کند. لذا در محل نصب باید طوری انتخاب شود که دمای این واحد در محدوده استاندارد خود باقی بماند.

### **٣. تنظيمات**





تمامی تنظیمات کانداتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** از دو طریق رابط گرافیکی کاربر (HMI) و یا نمایشگر دیجیتال عددی قابل انجام است. در این بخش به شرح نحوه استفاده از مدل نمایشگر "HMI" آورده شده است.

### ۱-۳. صفحه شروع به کار

با روشن کردن کانداتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** پس از لحظاتی یک صفحه مانند شکل زیر روی صفحه رابط گرافیکی کاربر ظاهر می‌شود. در این صفحه لوگوی سایت شرکت کنترل سیستم خاورمیانه را مشاهده می‌کنید. در این حالت صفحه صبر نمایید تا نمایشگر وارد صفحه اصلی خود شود.




شکل ۱-۳) صفحه شروع به کار کانداتیویتی متر اینلاین **پریسماتک**

### ۲-۳. صفحه اصلی (Main)

در این صفحه دو پارامتر اصلی "کانداتیویتی" و "دما" نمایش داده می‌شود. علاوه بر این کاربر قادر است در این صفحه وضعیت خروجی‌های جریانی و دیجیتال و دمای بورد الکترونیکی دستگاه را نیز مشاهده نماید.

شکل ۲-۳ تصویر صفحه اصلی " واحد نمایشگر و تنظیمات" مدل HMI را نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۳) صفحه اصلی

میزان کانداتیویتی محلول در حال عبور	<b>Conductivity</b>
دمای محلول در حال عبور	<b>Temperature</b>
وضعیت خروجی‌های دیجیتال (سیز: ON, قرمز: OFF)	<b>Digital Out 1/ Digital Out 2</b>
وضعیت ورودی‌های دیجیتال (سیز: ON, قرمز: OFF)	<b>DI-1/DI-2</b>
میزان جریان در خروجی آنالوگ	<b>Current Output</b>
دسترسی به دیتا‌لگرها	<b>Logger</b>
ورود به منوی اصلی	<b>Menu</b>

در این صفحه، با نگه داشتن انگشت روی واحد کانداتیویتی برای چند ثانیه، واحد آن را می‌توان تغییر داد.

### ۳-۳. دیتا لاگر کانداتیویتی

با کلیک بر روی "Logger" در صفحه اصلی، نمودار دیتا لاگر کانداتیویتی نمایان می شود. در این صفحه همان طور که در شکل ۳-۳ مشاهده می شود محور عمودی نمودار میزان کانداتیویتی و محور افقی آن زمان را نشان می دهد. کاربر می تواند این نمودار را به صورت یک تصویر با قالب ".bmp" و یا اطلاعات آنرا به صورت یک فایل قبل خواندن در نرم افزار "Microsoft Excel" در قالب ".csv". بر روی فلاش USB ذخیره سازی نماید. برای این منظور ابتدا می بایست یک فلاش دیسک USB به پورت موجود در پشت HMI نصب گردد سپس با لمس دکمه های "Print" و "Save" اصلاحات نمودار به ترتیب با فرمتهای ".bmp" و ".csv". بر روی فلاش دیسک ذخیره سازی می شوند.



شکل ۳-۳) صفحه دیتا لاگر


ذخیره سازی تصویر نمودار با فرمت .bmp. بر روی فلاش دیسک	<b>Print</b>
پاک کردن اطلاعات ذخیره سازی شده	<b>Clean</b>
ذخیره سازی نتایج با فرمت .csv. بر روی فلاش دیسک	<b>Save</b>
حرکت محور زمان به جلو	<b>&gt;&gt;</b>
حرکت محور زمان به عقب	<b>&lt;&lt;</b>
صفحه تنظیمات دیتا لاگر	<b>Sett.</b>
بازگشت به صفحه اصلی	<b>Main</b>

- با استفاده از صفحه **Sett.** می توان تنظیمات مربوط به نحوه ثبت داده های حاصل از اندازه گیری بر روی حافظه داخلی دستگاه از قبیل حداق و حد اکثر مقادیر در محورهای عمودی و افقی نمودار و فاصله بین دو ذخیره سازی متوالی نتایج را انجام داد.

#### ۴-۳. صفحه منوی اصلی (*Setup*)

در این صفحه سه زیر منو وجود دارد که کاربر می تواند با ورود به هر کدام از آنها به یکی از تنظیمات دستگاه دسترسی پیدا کند.

شکل ۴-۳ صفحه تنظیمات دستگاه را نمایش می دهد.




شکل ۴-۳) صفحه هشدارهای فعال

تنظیمات مربوط به خروجی ها	1-Outputs Setting
تنظیمات کالیبراسیون دستگاه	2-Calibration
تنظیمات ورودی های دیجیتال	3- Digital Inputs
تنظیمات نمایشگر	4- Didplay Setting
تنظیمات کنترل پمپ و شیر تزریق	5- Injection Setting
جداول تبدیل کانداقتیویتی به درصد	6- Concentration Tables
سایر تنظیمات	7-Other Setting



### ۲-۴-۳. صفحه تنظیمات مربوط به خروجی‌ها (Outputs Setting)

کاربر با استفاده از گزینه‌های موجود در این صفحه می‌تواند تنظیمات مربوط به خروجی‌های دستگاه را به تفکیک انجام دهد (شکل ۵-۳).



شکل ۵-۳) صفحه تنظیمات صفحه نمایش

تنظیمات خروجی‌های جریانی	Current Output
تنظیمات خروجی‌های دیجیتال	Digital Output
تنظیمات خروجی RS485 با پروتکل ارتباطی مودباص	1-4-Modbus Output



## ۳.۴.۲.۱ صفحه تنظیمات خروجی‌های جریانی

تنظیمات خروجی جریانی ۰/۴~۲۰mA در این صفحه انجام می‌گردد. شکل ۳-۶ پارامترهای قابل تنظیم در این صفحه را نشان می‌دهد.

1-1- Outputs Setting > Current Output 1		Conduc. (mS/cm) 0.00	TEMP. (°C) 0.0
Current Output 1 Force/Normal Mode: <b>Normal Mode</b>		<b>i</b>	
Current Output 1 Mode: <b>OFF</b>		<b>Home</b>	
PID Controller Output Mode: <b>Incremental</b>		<b>Menu</b>	
Min Cond./Temp. for 0/4 mA= <b>0</b> mS/m or °C		<b>Back</b>	
Max Cond./Temp. for 20 mA= <b>0</b> mS/m or °C			
mA1 Value= <b>0</b> = 00.00 mA			

شکل ۳-۶) صفحه تنظیمات خروجی جریانی


وضعیت خروجی جریانی		Current Output Force/Normal Mode
حالت اتوماتیک	Normal Mode	
تحریک دستی خروجی جریانی برای تست و تنظیمات اولیه قبل از راهاندازی دستگاه	Force 0/4/8/12/16/20mA	
حالات خروجی جریانی		Current Output Mode
وضعیت خاموش	OFF	
۰ یا ۴ تا 20mA خروجی جریانی برای دما	0/4-20mA Temperature	
۰ یا ۴ تا 20mA خروجی جریانی برای کاندکتیویتی	0/4-20mA Conductivity	
۰ یا ۴ تا 20mA خروجی جریانی برای کنترل PID	0/4-20mA PID Controller	
کنترل خروجی متناظر با جدول MRS	Control by MRS	
حالات افزایشی یا کاهشی خروجی کنترلر PID		PID Output Mode
کنترلر PID با عملکرد افزایشی	Incremental	
کنترلر PID با عملکرد کاهشی	Decremental	
حداقل کاندکتیویتی به ازای جریان 0/4mA		Min Cond./Temp. For 0/4mA
حداکثر کاندکتیویتی به ازای جریان 20mA		Max Cond./Temp. For 0/4mA
مقدار فعلی خروجی جریانی		mA1 Value



### ۳-۴-۳. صفحه تنظیمات خروجی های دیجیتال

کانداسیستم متر اینلاین پریسیستم دارای دو عدد خروجی دیجیتال قابل برنامه ریزی می باشد که کاربر می تواند با تنظیم دلخواه آنها عملیات مورد نظر خود را کنترل نماید. شکل تنظیمات مربوط به این بخش را نمایش می دهد. تمامی پارامترهای موجود در هر دو خروجی دیجیتال دستگاه شبیه به یکدیگر هستند لذا در اینجا یکی از این خروجی ها شرح داده شده است و تنظیمات خروجی دیگر نیز به همین صورت قابل انجام خواهد بود.

در شکل ۷-۳ پارامترهای موجود در این صفحه نمایش داده شده است.




شکل ۷-۳) صفحه تنظیمات خروجی های دیجیتال

حالات اصلی خروجی دیجیتال		Digital Output1 Force/Normal Mode	
حالت عادی عملکرد	Normal		
خاموش کردن دستی خروجی دیجیتال	Force OFF		
روشن کردن دستی خروجی دیجیتال	Force ON	وضعیت خروجی دیجیتال	
غیر فعال	Disable	Digital Output Mode	
وضعیت روشن در کانداسیستم بالا	High Conductivity On		
وضعیت روشن در کانداسیستم پایین	Low Conductivity On		
وضعیت روشن در عملکرد صحیح سیستم	System OK		
وضعیت روشن در دمای بالا	High Temperature On		
وضعیت روشن در دمای پایین	High Temperature On		
MRS کنترل خروجی منتظر با جدول	Control by MRS	Digital Output Limit	
حد برای روشن/خاموش شدن خروجی دیجیتال		Digital Output Hysteresis	
بازه هیسترزیس برای جلوگیری از قطع و وصل سریع خروجی در هنگام عبور از حد تعیین شده			

#### ۴-۴-۳. صفحه تنظیمات خروجی RS485 با پروتکل ارتباطی Modbus

با استفاده از پارامترهای موجود در این صفحه کاربر می‌تواند سرعت انتقال داده در شبکه مودباص و همچنین شماره سنسور را در شبکه تنظیم نماید. شکل ۴-۳ این صفحه را نمایش می‌دهد:



شکل ۴-۳) صفحه تنظیمات خروجی RS485 با پروتکل ارتباطی Modbus

سرعت انتقال داده در شبکه	RS485 Baudrate
آدرس نمایشگر در شبکه Modbus	Device Address


در صورتی که از نمایشگر اصلی دستگاه برای ارتباط با پورت RS485 استفاده می‌کنید، تنظیمات این بخش را به هیچ وجه تغییر ندهید و در صورتی که به اشتباه تغییر داده شد آنرا به حالت اصلی خود برگردانید.

### ۵-۳. صفحه کالیبراسیون (Calibration):

تنظیمات مربوط به کالیبراسیون دستگاه در مسیر زیر در دسترس کاربر قرار دارد:

Menu>> 2- Calibration

شکل ۳-۳ صفحه کالیبراسیون دستگاه را نمایش می‌دهد.



شکل ۳-۳) صفحه کالیبراسیون

کالیبراسیون سنسور دما	Temperature Calibration
کالیبراسیون کانداتیویتی	Conductivity Basic Calibration
تنظیمات جبرانسازی اتوماتیک دما	Temperature Compesation
کالیبراسیون میدانی کانداتیویتی	Conductivity Field Calibration

- این بخش شامل تمامی مراحل کالیبراسیون دستگاه می‌باشد که در بخش‌های بعدی به طور کامل توضیح داده شده است.
- زیر منوی *Conductivity Basic Calibration* مربوط به تنظیمات کارخانه‌ای دستگاه است و از دسترس کاربر خارج می‌باشد.



### ۳-۵-۱. کالیبراسیون سنسور دما

بسیاری از کاندکتیویتی مترهای اینلاین دارای یک سیستم جبرانسازی اتوماتیک دما هستند. برای همین منظور ابتدا با استفاده از یک سنسور دمای دقیق، دمای محلول در حال عبور از مقابله الکترودها را اندازه‌گیری می‌نمایند و سپس محاسبات لازم را جهت جبرانسازی دمایی کاندکتیویتی بر اساس دمای اندازه‌گیری شده انجام می‌دهند. در صفحه کالیبراسیون سنسور دما، کاربر قادر است پارامترهای مربوط به سنسور کالیبراسیون سنسور دما را تنظیم نماید. شکل ۳-۱۰ این صفحه را نشان می‌دهد.

2-1- Calibration > Temperature Calibration		
No.	Raw Temp.	Real Temp.
1	0.0	0.0
2	0.0	0.0
3	0.0	0.0
4	0.0	0.0
5	0.0	0.0
6	0.0	0.0

RTD Resistance = **0.0** Ω

Damping Cycles = **0**

Damped Temp. = **0.0** °C

Temp. Offset = **0.0** °C

Raw Temperature = **0.0** °C

Calibrated Temp. = **0.0** °C

Conduc. (mS/m) **0**

TEMP. (°C) **0.0**

**i**

Main

Menu

Back

شکل ۳-۱۰) صفحه کالیبراسیون سنسور دما

دما قبل از کالیبراسیون	<b>Raw Temp</b>
دمای واقعی اندازه‌گیری شده توسط دماسنجد مرجع	<b>Real Temp</b>
میزان دیجیتال اندازه‌گیری شده توسط مدار اندازه‌گیری دما	<b>RTD Resistance</b>
تعداد سیکل‌های میانگین‌گیری برای دما	<b>Damping Cycle</b>
آفست دما	<b>Temp. Offset</b>
دمای اندازه‌گیری شده قبل از کالیبراسیون	<b>Raw Temperature</b>
دمای کالیبره شده	<b>Calibrated Temp.</b>



برای کالیبراسیون دماسنچ، یک دماسنچ مرجع که از صحت آن مطمئن هستید را همراه با کانداتیویتی متر اینلاین پریسماٹ بر روی یک سیستم که در آن جریان سیال مایع در گردش است نصب نمایید و با ورود به صفحه کالیبراسیون سنسور دما مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱ • مقادیر Real Temp و Raw Temp را در سطر اول صفر وارد نمایید.
- ۲ • دمای سیال را طوری تنظیم نمایید که دماسنچ مرجع ۲۰ درجه سانتی گراد را نمایش دهد.
- ۳ • مقدار نشان داده شده تحت عنوان "Raw Temperature" را در سطر دوم جدول و در ستون "Raw Temp." وارد نمایید.
- ۴ • مقدار نشان داده شده توسط دماسنچ مرجع را در سطر دوم و در ستون "Real Temp." وارد نمایید.
- ۵ • با گرم کردن سیال، دمای مرجع را یک مقدار مشخص افزایش دهید و صبر کنید تا دمای آن ثابت شود.
- ۶ • مراحل ۳ تا ۵ را چند مرتبه تکرار کنید با این تفاوت که مقادیر مربوط به هر مرحله را در سطر مربوط به همان مرحله وارد نمایید.

هر دو مقدار Raw و Real در سطر اول حتماً می بایست برابر صفر باشد.

لازم نیست تمامی شش سطر جدول را تکمیل نمایید. شما می توانید تنها دو یا سه سطر اول جدول را کامل کنید و مابقی جدول را صفر قرار دهید اما دقت داشته باشید که دمای پروسه شما از میزان حداقل و حداقل دمای مرجع (Real Temp) نباید تجاوز کند.

هر چقدر کالیبراسیون دماسنچ با حوصله بیشتری انجام شود، دقت اندازه گیری دما و کانداتیویتی بیشتر خواهد بود.  
در انجام مراحل کالیبراسیون دماسنچ در هر مرحله به اندازه کافی صبر نمایید تا دمای دماسنچ مرجع و دماسنچ داخلی کانداتیویتی متر کاملاً با مایع مورد نظر همدما شود و پس از آن مقادیر را در جدول وارد نمایید.

### ۱۱-۶-۱. کالیبراسیون میدانی کانداقتیویتی


در این صفحه میزان کانداقتیویتی بدست آمده توسط محاسبات انجام شده در پردازنده دستگاه را می‌توان در مقیاس دیگری وارد نمود. برای این منظور لازم است از محلول‌های استاندارد با کانداقتیویتی مشخص استفاده کرد. در شکل ۱۱-۳ صفحه کالیبراسیون میدانی کانداقتیویتی نمایش داده شده است:

2-4- Calibration > Conductivity(EC) Field Calibration		
Raw Conduct. =	0 ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	No Raw Cond. Real Cond.
No	Raw Cond.	Real Cond.
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
		Cal. Conduct. = 0 ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0

شکل ۱۱-۳) صفحه کالیبراسیون میدانی کانداقتیویتی

میزان کانداقتیویتی قبل از کالیبراسیون میدانی	Raw Conduct.
میزان کانداقتیویتی در	Raw Cond.
میزان کانداقتیویتی محول استاندارد	Real Cond.
کانداقتیویتی کالیبره شده	Cal. Conduct.

بهترین و دقیق‌ترین روش برای کالیبراسیون خارج از خط کانداقتیویتی متر اینلاین **پرسما** استفاده از یک لاینر مخصوص و نصب آن بر روی هد دستگاه است این لاینر در شکل ۱۲-۳ نمایش داده شده است.



شکل ۱۲-۳) لاینر مخصوص کالیبراسیون و نحوه قرارگیری آن بر روی هد دستگاه



## ۳.۶.۱.۱ مراحل انجام کالیبراسیون میدانی کانداکتیویتی



- پس از هر مرحله بسیار دقیق نمایید که هد دستگاه و لاینر کاملاً خشک شده باشند. در غیر این صورت نتایج کالیبراسیون اعتباری نخواهد داشت.
- هر دو مقدار Raw و Real در سطر اول حتماً می‌بایست برابر صفر باشد.
- لازم نیست تمامی ده سطر جدول را تکمیل نمایید. شما می‌توانید تنها دو یا سه سطر اول جدول را کامل کنید و مابقی جدول را صفر قرار دهید اما دقیق داشته باشید که کانداکتیویتی پروسه شما از میزان حداقل و حداکثر کانداکتیویتی مرجع (Real Cond.) که کالیبراسیون را با آن انجام داده‌اید تجاوز نکند.
- هر چقدر کالیبراسیون با حوصله بیشتری انجام شود، دقیق اندازه‌گیری کانداکتیویتی بیشتر خواهد بود.
- در انجام کالیبراسیون کانداکتیویتی در هر مرحله به اندازه کافی صبر نمایید تا عدد نشان داده شده تحت عنوان "Raw Cond." تقریباً ثابت شود سپس مقادیر را در جدول وارد نمایید.



### ۲-۶. تنظیمات جبرانسازی اتوماتیک دما

میزان هدایت الکتریکی محلول‌های الکترولیت با تغییرات دما مستخوش تغییر قابل ملاحظه‌ای می‌گردد لذا لازم است این تغییرات در محاسبات اندازه‌گیری کانداقتیویتی جبرانسازی شود به نحوی که تغییر دما تاثیری بر میزان نمایش داده شده به عنوان کانداقتیویتی نداشته باشد. برای این منظور کانداقتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** از یک برنامه کالیبراسیون مجزا برای جبرانسازی اتوماتیک دما استفاده می‌کند. در شکل ۱۳-۳ صفحه تنظیمات مربوط به این بخش نمایش داده شده است. که با ورود به منوی *Temperature Compensation* و سپس *Calibration* قابل دسترسی است.

θ Table:		Reference Temp. = 99.9 °C	Conduc. (mS/m) 99999
N	Temp.(°C)	θ (%/°C)	TEMP. (°C) 999.9
1	999.9	99.99	→ θ Value = 99.99 %/°C
2	999.9	99.99	Temp. Difference = -999.9 °C
3	999.9	99.99	N.Comp. Cond. = 9999999 (μS/cm)
4	999.9	99.99	Compensation : Comp. OFF
5	999.9	99.99	Comp. Cond. = 9999999 (μS/cm)
6	999.9	99.99	Main

شکل ۱۳-۳) صفحه تنظیمات جبرانسازی اتوماتیک دما

دما	Temp
ضریب جبرانسازی	$\theta$
دمایی که در آن مرحله تبدیل کاندوکتانس به کانداقتیویتی انجام شده است	Reference Temp
ضریب جبرانسازی میانیابی شده در جدول	$\theta$ Value
اختلاف دما با دمای مرجع	Temp Difference
میزان کانداقتیویتی قبل از جبرانسازی دمایی	N. Com. Cond
فعال و غیر فعال کردن جبرانسازی دمایی	Compensation
میزان کانداقتیویتی پس از جبرانسازی دمایی	Comp. Cond.


اگر در انجام کالیبراسیون و تنظیمات با مشکلی مواجه شدید می‌توانید از طریق ایمیل یا تلفن موضوع را با کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در میان بگذارید.

[www.controlsysteemco.com](http://www.controlsysteemco.com)

### ۷-۳. سیستم MRS و استفاده از خروجی‌های دیجیتال

با استفاده از سیستم تغییر اتوماتیک مقیاس خروجی‌ها یا MRS کاربر می‌تواند با تحریک ورودی‌های دیجیتال مقادیر حداقل و حداقل مربوط به خروجی‌های دیجیتال و آنالوگ را تغییر دهد.

با ورود به صفحه تنظیمات ورودی‌های دیجیتال (۳- Digital Inputs) می‌توان MRS را فعال/غیر فعال نمود.



شکل ۳-۳) صفحه تنظیمات ورودی‌های دیجیتال

در بالای این صفحه وضعیت ورودی‌های دیجیتال نمایش داده شده است. روشن یا خاموش بودن ورودی‌های دیجیتال حالت سیستم MRS را مشخص می‌کند که مطابق جدول زیر دارای چهار وضعیت مختلف می‌باشد که سیستم با توجه به این وضعیت‌ها و مقادیر مقیاس موجود در جدول MRS خروجی مناسب را فرآهم می‌آورد:

Digital Input 1	0	0	1	1
Digital Input 2	0	1	0	1
MRS State	1	2	3	4

برای تغییر اتوماتیک مقیاس خروجی‌ها، با استفاده از منوی Output Setting حالت خروجی مورد نظر را بر روی Control قرار دهید و در منوی تنظیمات ورودی‌های دیجیتال (شکل ۳-۳) by MRS Measuring Range Switching را فعال (Enable) نمایید.

در پایین منوی تنظیمات ورودی‌های دیجیتال یک زیر منو تحت عنوان MRS Setting Page وجود دارد که با لمس آن کاربر به تنظیمات مربوط به بازه‌های خروجی‌ها دسترسی پیدا می‌کند. شکل ۳-۱۵) این صفحه را نشان می‌دهد:

Conduct.= 0.00 mS/cm	Measuring Range Switching				Back
Activated Range:	1	2	3	4	
D11 D12					
Medium Name:					
Operate Mode:	Conductivity	Conductivity	Conductivity	Conductivity	
Value for 0/4mA mA1= 00.0 mA2= 00.0	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	
Value for 20mA=	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	
Temp. Comp.= (Ref. Temp=25)	0.00 % °C	0.00 % °C	0.00 % °C	0.00 % °C	
Concentr. Table:	---	---	---	---	
DO High Limit=	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	
DO Low Limit=	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	0.00 mS/cm	

شکل ۳-۱۵) جدول مقیاس‌های MRS



در جدول بالا کاربر می‌تواند با توجه به هر کدام از وضعیت‌های چهارگانه ورودی‌های دیجیتال اعداد مطلوب خود را برای مقیاس کردن روی خروجی مورد نظر وارد نماید.

### ۸-۳. جداول Concentration

جدوال Concentration این امکان را برای کاربر فرآهنم می‌آورد که مقادیر اندازه‌گیری شده برای مواد مختلف را به جای اینکه در واحد کاندکتیویتی ببیند به درصد غلظت همان ماده تبدیل نماید و به صورت درصد مشاهده نماید. در شکل زیر صفحه مربوط به این جدول آورده شده است. همانطور که مشخص است برای استفاده از این جدول، کاربر می‌بایست مقادیر متناظر کاندکتیویتی و درصد مربوط به ماده مورد نظر را به ترتیب در سطرهای متواالی از کاندکتیویتی کم به زیاد در جدول وارد نماید.


6- Concentration Tables				Conduc. (mS/cm) 0.00	TEMP. (°C) 0.0
Table: NaCl				 <a href="#">Home</a> <a href="#">Menu</a> <a href="#">Back</a>	
No	Conductivity (µS/cm)	Concentrate %	No	Conductivity (µS/cm)	Concentrate %
1	0.0	0.00	6	0.0	0.00
2	0.0	0.00	7	0.0	0.00
3	0.0	0.00	8	0.0	0.00
4	0.0	0.00	9	0.0	0.00
5	0.0	0.00	10	0.0	0.00

شکل ۱۵-۳) جدول تعریف Concentration

برای اینکه زمانی که سیستم MRS فعال نیست در صفحه اصلی میزان غلظت به جای کاندکتیویتی نمایش داده شود وارد صفحه Operating mode when MRS is disabled شده و دکمه Display Setting را روی Selector موجود در همین صفحه انتخاب نمایید.

### ۹-۳. سایر تنظیمات

در صفحه "Other Setting" سه زیر منو جهت انجام تنظیمات جانبی کانداتیویتی متر اینلاین **پرسسماٹ** وجود دارد. این صفحات شامل تنظیماتی از قبیل دسترسی به پارامترهای خطایابی، تنظیمات نمایشگر، تنظیمات کارخانه و ... می باشد. در شکل ۱۶-۳ این صفحه نمایش داده شده است.



شکل ۱۶-۳) صفحه سایر تنظیمات کانداتیویتی متر اینلاین **پرسسماٹ**

پارامترهای عیوبیابی سنسور	Sensor Diagnostics
تنظیمات مربوط نمودار دیتا لاگر و بازههای زمانی ثبت نتایج حاصل از اندازه‌گیری در حافظه داخلی دستگاه	Data Logger Setting
تنظیمات مربوط به کارخانه	Security Menu



# **۴. دستورالعمل**

## **نصب و راهاندازی**





به منظور حصول اطمینان از اندازه‌گیری دقیق و عملکرد مناسب، اصول و نحوه نصب سنسور باید با دقت فراوان رعایت شود. اصولی که در این قسمت توضیح داده می‌شود برای تمام مدل‌ها قابل اعمال می‌باشد.

#### ۱-۴. انتخاب محل نصب سنسور

کانداتیویتی متر اینلاین پریسماٹ در بیشتر موارد با توجه به شرایط جوی می‌تواند در فضاهای باز و مسقف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال در صورتی که سنسور در فضای باز مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید تدبیری جهت حفاظت سنسور در مقابل بارندگی و تابش نور خورشید در نظر گرفته شود.

→ محل نصب در مسیر خط لوله یا مخزن حاوی مایع باید به گونه‌ای انتخاب شود که رسوب و حباب در آن محل تجمع نکند. لذا سرعت جریان مایع باید به قدری باشد که مانع از تشکیل حباب یا رسوب در محل سنسور گردد.


→ قسمت نوک سنسور (Head) باید بیش از حد داغ شود. به این منظور کافیست با دست آن را امتحان کنید. در این حالت هد استیل نباید به قدری داغ باشد که نتوان با دست آن را گرفت. بدنه واحد سنسور نباید در معرض تابش بیش از اندازه گرما قرار بگیرد. در حالت عادی و در صورتی که دمای نوک سنسور بیش از حد نباشد جریان هوای آزاد در اطراف بدنه برای خنک نگهداشتن بدنه کافی است. لذا محل نصب باید به گونه‌ای انتخاب شود که یک فضای باز در اطراف سنسور برای جریان هوای وجود داشته باشد.

→ در صورتی که دمای محیط اطراف بیش از  $45^{\circ}\text{C}$  باشد یا دمای فرآیند بیش از  $110^{\circ}\text{C}$  باشد دیواره و نوک سنسور باید خنک شوند. این کار با دمیدن هوای فشرده به سمت بدنه نقره‌ای رنگ سنسور توسط یک سیستم تهویه هوا صورت می‌پذیرد. در صورتی که سیستم تهویه هوا در دسترس نبود می‌توان از جریان خنک مایع در اطراف نوک سنسور استفاده نمود.

**مهم:**

→ در انتخاب محل نصب سنسور به ابعاد واحد سنسور توجه کنید. به گونه‌ای که جریان هوای آزاد در اطراف آن وجود داشته باشد.

→ سطح بدنه واحد سنسور تا حد امکان تمیز نگهداشته شود تا انتقال حرارت با هوای بیرون ساده‌تر انجام پذیرد.  
→ همیشه سنسور را به گونه‌ای نصب کنید که شیار هد سنسور که می‌بایست محلول از بین آن عبور نماید در جهت جریان مایع قرار گیرد. شکل ۱-۴ این موضوع را نشان می‌دهد.



#### ۴-۱-۱. نکات مهم در هنگام نصب سنسور در مسیر لوله حاوی جریان مایع

۱- اگر قطر لوله جریان محلول تغییر می کند، مکانی را انتخاب کنید که قطر کمتری دارد ( و سرعت محلول در آنجا بیشتر است). با این کار اتمال ایجاد رسوب بر سطح الکترودها کمتر می شود. اگر قطر لوله بعد از پمپ، شیر یا فلومتر مغناطیسی افزایش می یابد، لوله‌ی مستقیمی را قبل از افزایش قطر اضافه کنید و واحد سنسور را در آنجا نصب نمایید.

۲- در صورتی که کاندکتیویتی متر در مسیر فیدبک یک لوب کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد، فاصله را با کارانداز مربوطه نزدیک در نظر بگیرید. برای مثال زمانی که از یک شیر رقیق کردن بر روی مسیر استفاده می شود، سنسور را تا جایی که امکان دارد نزدیک به آن نصب کنید.

۳- اگر دما در طول لوله حاوی جریان محلول تغییر می کند. مکانی را که بیشترین دما را دارد انتخاب کنید. به این طریق ریسک ایجاد رسوب بر روی الکترودها به حداقل می رسد چرا که دمای بالا باعث افزایش انحلال پذیری و کاهش لزجت (ویسکوزیته) محلول می گردد.

۴- در اغلب مواقع جاهایی با بالاترین فشار (بعد از پمپ و قبل از شیر) شرایط مطلوبی برای نصب واحد سنسور دارند زیرا در این مناطق رسوب کمتر اتفاق می افتد و خطر ایجاد هوای محبوس در آنها کمتر است.

۵- سنسور باید در محلی نصب گردد که برای باز کردن و سرویس به سادگی در دسترس باشد.



**مهم:** در صورتی که خط لوله حاوی محلول لرزش دارد، آن را با ساپورت مهار کنید زیرا لرزش باعث آسیب رسیدن به واحد سنسور می‌گردد.

در شکل ۲-۴ روش‌های مختلف نصب سنسور در مسیر لوله حاوی جریان با دبی‌های مختلف نشان داده شده است.



شکل ۲-۴) حالت‌های مختلف نصب سنسور

قبل از نصب سنسور بر روی خط با کارشناسان شرکت کنترل سیستم خاورمیانه در مورد بهترین حالت نصب سنسور مشورت نمایید.

اندازه استاندارد لوله محل نصب سنسور لوله متري ۵۱mm 3A Sanitary Clamp (51mm 3A Sanitary Calmp) در عین حال چنانچه سایز لوله غیر از این بود می‌توان با استفاده از کانکشن‌های مخصوص، سنسور را بر روی خط نصب نمود.

#### ۲-۱-۴. نکات مهم در هنگام نصب سنسور بر روی مخازن و لوله‌های با مقطع بزرگ

واحد سنسور کانداتیویتی متر اینلاین پریسماٹ را می‌توان بر روی یک مخزن حاوی محلول نصب نمود (دقت شود که همزن مخزن به دیوارهای آن نباید تماس پیدا کند). واحد سنسور همچنین می‌تواند در مخازن و مبدل‌هایی که در آنها همزن پارویی با دیواره تماس دارد در یک فاصله مناسب از دیواره نصب گردد.

۱- در هر دو حالت بالا (با فاصله از دیواره مخزن و بدون فاصله)، شیار هد واحد سنسور باید در جهت جریانات احتمالی در داخل مخزن باشد.

۲- برای حصول اطمینان از دقیقت غلظت اندازه‌گیری شده توسط کانداتیویتی متر اینلاین پریسماٹ و تمیز ماندن الکترودهای آن، بهتر است واحد سنسور نزدیک یک همزن نصب شود.

۳- واحد سنسور به گونه‌ای نصب شود که سرویس آن بتواند به سادگی انجام گیرد.


#### ۳-۱-۴. مراحل نصب واحد سنسور

۱- حتماً قبل از اقدام به نصب، مطالب و نکات مربوط به نصب واحد سنسور را در همین دفترچه به طور کامل مطالعه نمایید.

- ۲- از تمیز بودن سطح الکترودها مطمئن شوید.
- ۳- از خالی بودن مسیر خط لوله محلول در محل نصب کانداتیویتی متر مطمئن شوید. در غیر این صورت شیر تخلیه را باز کنید تا مسیر کاملاً خالی شود.
- ۴- واحد سنسور را با دو دست به گونه‌ای بگیرید که شیار آن درجهت جریان سیال (طول لوله) باشد سپس از همکاران بخواهید با استفاده از یک کلمپ و گسگت سیلیکونی مخصوص آن، واحد سنسور را در محل در نظر گرفته شده برای آن نصب نماید.
- ۵- پیچ کلمپ را کاملاً محکم کنید.

**✿ هشدار مهم:** به هیچ وجه هد تفلونی واحد سنسور را نسبت به لاینر استیل، با دست یا وسیله دیگری نچرخانید. این کار ممکن است باعث نشت مواد به داخل سنسور شود.

**✿ هشدار مهم:** در هنگام نصب دقیق کنید که واشر سیاه رنگ لاستیکی سنسور روی هد تفلونی قرار داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است به مرور زمان، بین کانکشن اتصال و هد تفلونی رسوبات و آلودگی انباسته شود و باعث ایجاد مشکل در پروسه تولید گردد. این واشرهای لاستیکی در شکل ۳-۴ نشان داده شده است.



شکل ۳-۴) واشرهای لاستیکی هد



## ۲-۴. نصب واحد نمایشگر و تنظیمات مدل HMI


در این قسمت نحوه نصب واحد نمایش/کنترل توضیح داده می‌شود.

### **۲-۴-۱. نکات مهم**

- ۱ - واحد نمایشگر تا حد امکان باید در یک مکان قابل دسترسی، دارای نور کافی و خشک نصب شود. برای افزایش عمر این واحد توصیه می‌گردد که دور از تابش مستقیم نور خورشید و در محلی دور از بارندگی نصب شود. از نصب این واحد در محل‌هایی که لرزش وجود دارد خودداری نمایید و در زمان نصب طول کابل انتقال داده بین واحد سنسور و این واحد را مد نظر قرار دهید.
- ۲ - دمای کاری صفحه نمایش HMI بین صفر تا  $50^{\circ}\text{C}$  می‌باشد بنابراین در صورتی که دمای محل نصب این واحد خارج از این محدوده است، آن را در محیطی با دمای مناسب نصب نمایید چرا که صفحه نمایش قادر نیست در دمای کمتر از صفر درجه سانتی‌گراد و بالاتر از  $50^{\circ}\text{C}$  عملکرد مناسبی داشته باشد.
- ۳ - یک محل مطمئن برای نصب واحد نمایشگر HMI کانداتیویتی متر اینلاین پریسماٹ نصب آن بر روی درب تابلو برق می‌باشد.

**✿ هشدار:** تمامی پیچ‌های مربوط به نصب HMI بر روی درب تابلو برق را محکم ببندید تا از نفوذ آب و رطوبت به داخل آن جلوگیری شود.

برای نصب "واحد نمایشگر و تنظیمات HMI" ابتدا می‌بایست درب تابلو برق را در ابعاد مناسب برش دهید. در شکل ۴-۴ ابعاد مناسب برای این کار نشان داده شده است.



شکل ۴-۴) برش درب تابلو برق برای نصب "واحد نمایشگر و تنظیمات" مدل HMI

### **۴-۳. سیم‌کشی**

پس از نصب واحد نمایشگر و سنسور در محل‌های مناسب، نوبت به سیم‌کشی دستگاه می‌رسد. لازم به ذکر است که انتخاب کابل مناسب برای سیم‌کشی کاندکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** بستگی به تعداد خروجی‌های مورد نظر شما دارد. لذا قبل از اقدام به سیم‌کشی در مورد تعداد خروجی‌های مورد نیازتان تصمیم‌گیری نمایید و سپس کابل مناسب را تهیه نمایید و با توجه به علامت‌های نوشته شده بر روی بورد سنسور سیم‌کشی را مطابق با مراحل زیر انجام دهید:

- ۱- درب واحد سنسور را به آرامی باز کنید و آنرا در یک مکان خشک قرار دهید.
- ۲- کابل تهیه شده را به آرامی از گلن سنسور عبور دهید.
- ۳- سیم‌های مورد نیاز را لخت نموده و به آنها سرسیم مناسب بزنید.
- ۴- ابتدا کابل شیلد را به ترمینال مربوطه متصل کرده سپس منبع تغذیه 24VDC را به ترمینال‌های + و - متصل نمایید.
- ۵- دو رشته سیم به پایه‌های A و B خروجی سریال RS485 و سر دیگر آنرا به نمایشگر HMI متصل نمایید.
- ۶- سایر ترمینال‌ها را بسته به نیاز خود و با توجه به توضیحات آورده شده در همین دقترچه راهنمای متصل نمایید.
- ۷- سر دیگر سیم‌های تغذیه را به منبع تغذیه و شیلد مناسب متصل نمایید.
- ۸- در صورت استفاده از "واحد نمایشگر و تنظیمات" مدل HMI برق تغذیه 24VDC را به سوکت موجود در پشت آن متصل کنید.
- ۹- سایر سیم‌های مربوط به خروجی‌های دستگاه را به محل‌های مورد نظر خود متصل نمایید.
- ۱۰- منبع تغذیه را روشن کنید.

- منبع تغذیه مناسب برای کاندکتیویتی متر اینلاین **پریسماتک** می‌باشد حداقل 2A جریان ایجاد نماید.
- می‌توانید از یک منبع تغذیه هم برای "واحد سنسور" و هم برای "واحد نمایشگر و تنظیمات" استفاده نمایید.
- سوکت مخصوص ارتباط RS485 با HMI همراه با دستگاه در بسته بندی آن تحويل داده می‌شود.

**۴-۴. راه اندازی**

پس از نصب واحد سنسور و نمایشگر مطابق دستورالعمل مربوطه، برای راه اندازی کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماٹ** مراحل زیر را دنبال کنید.

- ۱ - قبل از هر چیز از صحت نصب، سیم کشی و ولتاژ تغذیه صحیح اطمینان حاصل نمایید.
- ۲ - برق ورودی منبع تغذیه را وصل کنید تا صفحه رابط گرافیکی کاربر روشن شود و صفحه شروع به کار نمایش داده شود.
- ۳ - در صورت انجام درست تمام مراحل گفته شده، کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماٹ** به درستی راه اندازی شده و قابل استفاده می باشد.

**۴-۵. نگهداری و اقدامات دوره‌ای**

کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماٹ** به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که نیاز به نگهداری و بازدیدهای منظم دوره‌ای به حداقل رسیده است. زیرا هیچ‌کدام از قطعات به کاررفته در آن متحرک نیستند و قطعات الکتریکی با بالاترین دقت و کیفیت انتخاب شده‌اند. با این وجود برای حصول اطمینان از سالم ماندن و عملکرد صحیح آن موارد زیر را در نظر بگیرید:

- حتی المقدور دستگاه را در محیطی تمیز و بدون رطوبت نگهداری نمایید.
- بهتر است محل قرار دادن دستگاه دمایی کمتر از ۴۰ درجه سانتیگراد داشته باشد.

در این بخش نحوه رفع اشکالاتی که ممکن است به سبب استفاده نامناسب و یا شرایط کاری غیراستاندارد برای کانداکتیویتی متر اینلاین **پریسماٹ** ایجاد شود توضیح داده شده است. همچنین به شرح نحوه نگهداری و اقدامات دوره‌ای لازم برای بهبود عملکرد این سیستم پرداخته می‌شود.