


PrismaTech® Coriolis Mass Flowmeter

INSTRUCTION MANUAL



راهنمای کاربری فلومتر کوریولیس پریسماتک

CORIOLIS MASS FLOWMETERS:

PrismaTech® Instruments
www.ControlSystemco.com
Jul, 2023

⚠️ هشدار:

مایعات موجود در خط ممکن است داغ یا خطرناک باشند. در زمان نصب یا تماس با مایع از محافظ و لباس‌های محافظتی استفاده کنید. تنها به تماس پیدا نکردن با محلول‌ها اکتفا نکنید.

اقدامات احتیاطی هنگام جدا کردن سنسور از روی خط تولید:

⚠️ کاملاً مطمئن شوید که مسیر جریان محلول تحت فشار نیست.

☛ شیر تخلیه را باز کنید.

☛ با احتیاط کامل پیچ مربوط به کلمپ‌های سنسور را کمی شل کنید و آماده باشید که در صورت نیاز باز هم آن را سفت کنید.

⚠️ از مسیر هرگونه نشستی یا خروج مایع فاصله بگیرید.

این دفترچه راهنما همراه با فلومترهای کوریولیس **پریسماتک**، به خریدار تحویل داده می‌شود.

در صورت هرگونه تغییر در محتویات این دفترچه، نسخه جدید آن در سایت اینترنتی شرکت کنترل سیستم خاورمیانه به نشانی www.controlsystemco.com قابل دریافت است.

گارانتی:

شرکت کنترل سیستم خاورمیانه تضمین می‌کند که فلومتر الکترومغناطیسی **پریسماتک** از نظر قطعات به کاررفته و همچنین عملکرد آنها عاری از هرگونه نقص باشند. این شرکت متقبل می‌شود که در صورت نیاز، بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای اقدام به تعمیر یا تعویض سیستم نماید.

☛ هرگونه نقصی باید حداکثر یک سال پس از خریداری دستگاه به شرکت اطلاع داده شود.

☛ در صورتی که سنسور باز شده باشد و یا هرکدام از بخش‌ها دستکاری شده باشند گارانتی لغو می‌گردد.

لطفاً قبل از ارسال موارد دارای نقص برای سرویس یا تعویض جهت آگاهی از نحوه بسته‌بندی و ارسال محصول، با شرکت

تماس حاصل فرمایید. (<http://www.controlsystemco.com/>)

فهرست مطالب

۱	علائم و هشدارها	۱
۱	۱,۱ علائم کلی هشدار	۱
۱	۱,۲ علائم الکتریکی	۱
۲	۱,۳ علائم استفاده شده جهت راهنمایی	۲
۲	معرفی	۳
۴	۲,۱ اصول کارکرد فلومترهای کوریولیس	۴
۵	۲,۲ بخش‌های مختلف	۵
۶	۲,۲,۱ سنسور	۶
۶	۲,۲,۲ ترنس‌میتور و نمایشگر	۶
۷	۲,۳ ابعاد	۷
۸	۲,۴ مشخصات مکانیکی	۸
۸	۲,۵ مشخصات ترنس‌میتور	۸
۸	۲,۵,۱ تغذیه	۸
۹	۲,۵,۲ واحدهای اندازه‌گیری	۹
۹	۲,۵,۳ Totalizer ها	۹
۱۰	۲,۶ مدل‌های مختلف	۱۰
۱۰	۲,۷ لیبل مشخصات سنسور	۱۰
۱۰	۲,۸ پلاک مشخصات ترنس‌میتور	۱۰
۱۱	۲,۹ برد ترمینال	۱۱
۱۲	۳ نصب و راه‌اندازی	۱۲
۱۲	۳,۱ تنظیم نمایشگر متناسب با نحوه نصب سنسور	۱۲
۱۳	۳,۲ تنظیم Terminals Body متناسب با نحوه نصب سنسور	۱۳
۱۴	۳,۳ قطعات مورد استفاده در نصب سنسور	۱۴
۱۴	۳,۴ جهت ورودی و خروجی سیال	۱۴
۱۵	۳,۵ انتخاب سایز فلومتر	۱۵
۱۵	۳,۵,۱ محدوده دبی قابل اندازه‌گیری	۱۵
۱۶	۳,۶ شرایط و محل مناسب برای نصب سنسور (مطابق با استاندارد DIN/EN 29104)	۱۶
۱۶	۳,۶,۱ فاصله از محل‌های پر تلاطم	۱۶
۱۸	۳,۶,۲ نصب سنسور قبل از شیر	۱۸
۱۸	۳,۶,۳ خروجی پمپ	۱۸
۱۹	۳,۶,۴ لوله‌های نیمه پر	۱۹
۱۹	۳,۶,۵ لوله‌های به سمت پایین	۱۹
۲۰	۳,۶,۶ جهت‌گیری‌های مختلف نصب سنسور	۲۰
۲۱	۳,۶,۷ نکات تکمیلی در نصب سنسور	۲۱
۲۳	۴ راهنمای استفاده و کاربری	۲۳
۲۳	۴,۱ کلیدها و چراغ‌های نشانگر	۲۳

۲۴ ۴,۲ شمای کلی تنظیمات دستگاه
۲۵ ۴,۳ سربرگ Main یا صفحه اصلی نمایش
۲۶ ۴,۴ سربرگ Setting
۲۶ ۴,۵ سربرگ Diagnostics
۲۷ ۴,۶ سربرگ Menu
۲۸ ۴,۶,۱ تنظیمات نمایشگر (دبی) Flow Display Setting
۲۹ ۴,۶,۲ تنظیمات نمایشگر (دانسیته و بریکس) Density & Brix Display Setting
۳۰ ۴,۶,۳ دیگر تنظیمات نمایشگر Other Display Setting
۳۱ ۴,۶,۴ تنظیمات خروجی های آنالوگ Analog Outputs Setting
۳۲ ۴,۶,۵ تنظیمات خروجی های دیجیتال Digital Outputs Setting
۳۳ ۴,۶,۶ تنظیمات مدباس و ورودی دیجیتال Modbus & Digital Inputs Setting
۳۴ ۴,۶,۷ تنظیمات دما Temperature Setting
۳۵ ۴,۶,۸ تنظیمات توتالایزرها Totalizers Setting
۳۶ ۴,۶,۹ تنظیمات کنترلر PID
۳۷ ۴,۶,۱۰ تنظیمات حالت پرکن Batch Filling Setting
۳۸ ۴,۶,۱۱ منوی کالیبراسیون Calibration & EPD Setting
۳۹ ۴,۶,۱۲ منوی تنظیمات کارخانه Factory Setting
۴۱ ۵ سرویس و نگهداری
۴۳ ۶ پیوست A: آدرس پارامترهای ارتباط سریال RS485 Modbus RTU
۶۱ ۷ پیوست B: تنظیم کنترلرهای PID
۶۱ ۷,۱ تنوری PID
۶۱ ۷,۲ اثر عملیات کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم
۶۱ ۷,۲,۱ عمل کنترل انتگرالی
۶۱ ۷,۲,۲ عمل کنترل مشتقی
۶۲ ۷,۲,۳ عمل کنترل تناسبی- انتگرالی - مشتقی
۶۲ ۷,۳ روشهای تنظیم کنترلر PID
۶۲ ۷,۳,۱ روش آزمایش-خطا
۶۳ ۷,۳,۲ روش اول زیگلر-نیکولز
۶۴ ۷,۳,۳ روش دوم زیگلر-نیکولز

۱ علائم و هشدارها

۱,۱ علائم کلی هشدار

علائم شرح

خطر: این هشدار نشان دهنده خطر فوری ایجاد سوختگی با برق می باشد.



خطر: این هشدار نشان دهنده خطر فوری ایجاد سوختگی با گرما یا سطوح داغ می باشد.



خطر: این خطر می بایست با دقت مورد توجه قرار گیرد، به طوری که حتی عدم توجه به صورت جزئی نسبت به این خطر ممکن است باعث ایجاد مشکلات سلامت و یا مرگ شود. همچنین احتمال بروز خسارت جدی در تاسیسات و خط تولید استفاده کننده نیز وجود دارد.



۱,۲ علائم الکتریکی

علائم شرح

جریان مستقیم

ترمیנالی که می بایست جریان مستقیم به آن متصل شود و یا از آن جریان مستقیم گرفته می شود.



جریان متناوب

ترمیנالی که می بایست جریان متناوب به آن متصل شود و یا از آن جریان متناوب گرفته می شود.



جریان مستقیم و جریان متناوب

ترمیנالی که می بایست جریان مستقیم یا متناوب به آن متصل شود.
ترمینالی که از آن جریان مستقیم یا جریان متناوب گرفته می شود.



کانکشن اتصال به زمین

یک ترمینال Ground شده که می بایست به یک سیستم Grounding



کانکشن حفاظتی Ground

یک ترمینال که می بایست قبل از اتصال هر کانکشن دیگری به Ground متصل شود.



کانکشن تجهیزاتی

یک کانکشن که می بایست به سیستم Grounding کارخانه متصل شود به صورتی که با توجه به استانداردهای ملی و محلی کارخانه مورد نظر می تواند یک potential equalization line و یا یک star grounding system باشد.



۱،۳ علائم استفاده شده جهت راهنمایی

علائم شرح

مجاز



نشان دهنده روشها و عملیاتی که کاربر در هنگام استفاده و یا نصب دستگاه مجاز به انجام آن است.

توصیه شده



نشان دهنده روشها و عملیاتی هنگام استفاده و یا نصب دستگاه بر روشهای دیگر ترجیح داده می شود.

ممنوع



بیانگر روشها و عملیاتی است که هنگام استفاده و یا نصب دستگاه ممنوع است.

نصب در محل لرزش های مکانیکی ممنوع



وجود لرزش های مکانیکی در محل نصب منجر به بروز خطا در عملکرد و اندازه گیری دستگاه می شود.

نصب در مجاورت میدان مغناطیسی ممنوع



وجود میدان مغناطیسی در محل نصب منجر به بروز خطا در عملکرد و اندازه گیری دستگاه می شود.

اطلاعات تکمیلی



بررسی چشمی



آدرس منوها



۲ معرفی

فلومترهای کوریولیس را می‌توان از نوع فلومترهای استاندارد و چند متغیره برای مایعات و گازها نام برد که امکان ثبت همزمان چندین متغیر (جرم/ چگالی/ دما) برای شرایط مختلف فرایند در طول عملیات اندازه گیری را فراهم میکند. اصل اندازه گیری فلومتر کوریولیس مستقل از خواص فیزیکی سیال مانند ویسکوزیته و چگالی است که دارای دقت اندازه گیری بسیار بالا میباشد. کاربردهای اصلی فلومتر کوریولیس را می‌توان در اندازه گیری موارد زیر بیان کرد.

<ul style="list-style-type: none"> • گازهای مایع و فشرده • حلال ها • مواد غذایی 	<ul style="list-style-type: none"> • روغن ها • روان کننده ها • سوخت ها
--	---

فلومترهای کوریولیس **پریسماتک** در کاربردهای ذکر شده و با ویژگی‌های زیر طراحی و ساخته شده‌اند:

- نصب آسان
- کاربری آسان
- نگهداری آسان
- عدم حساسیت به ارتعاشات به لطف سیستم اندازه گیری دو لوله ای متعادل
- مصونیت در مقابل نیروهای خارجی Piping
- عملکرد عالی به دلیل کالیبراسیون با دقت بالا
- به دلیل طراحی مقاوم

۲، ۱ اصول کارکرد فلومترهای کوریولیس

در این روش اندازه‌گیری بر اساس قانون کوریولیس انجام می‌شود.

کوریولیس‌ها معمولاً از دو لوله‌ی مرتعش تشکیل یافته‌اند. به طور کلی در همه انواع این دبی‌سنج‌ها سیال از داخل لوله‌های مرتعش عبور می‌کند. لوله‌ها در فرکانس طبیعی خود و توسط نوسان سازهای الکترونیکی متصل به لوله‌ها ارتعاش می‌یابند. یکسری سیم پیچ برای آشکارسازی نوسان‌های کوچک یا **Micro motion** لوله‌ها به یکی از لوله‌ها و یکسری آهنربا به لوله مجاور متصل می‌باشند که با نوسان لوله‌ها، در هر سیم پیچ به دلیل تغییر میدان مغناطیسی حاصل از آهنربای مجاور، یک ولتاژ نوسانی القا می‌شود.

هنگامی که در ورودی فلومتر، سیال به سمت نقطه‌ای که دارای ارتعاش است حرکت می‌کند، لوله به آن شتاب یا نیرو اعمال می‌کند. سیال متحرک برای مقاومت در مقابل نیرویی که توسط لوله اعمال می‌شود، نیرویی به لوله وارد می‌کند. همین نیرو نیز در سمت خروجی لوله و در جهت عکس به وجود خواهد آمد. برهم کنش این دو نیرو در ورودی و خروجی لوله‌ها، باعث پیچش لوله می‌شود. این نیرو متناسب با جرم سیال عبوری از لوله هاست و نیروی کوریولیس نام دارد و سبب اختلاف فاز ولتاژ القایی در دو سیم پیچ که در طرفین لوله‌ها است می‌شود. از این رو اختلاف فاز یا تاخیر زمانی بین موج ورودی و خروجی مستقیماً با دبی جرمی سیال متناسب است.

$$F_c = 2 * \Delta m (v * \omega)$$

F_c = نیروی کوریولیس


Δm = جرم متحرک

V = سرعت شعاعی در سیستم چرخشی یا نوسانی

ω = سرعت چرخش

دامنه نیروی کوریولیس به جرم متحرک Δm ، سرعت V در سیستم و در نتیجه به جریان جرم بستگی دارد. به جای سرعت زاویه ای ثابت ω حسگر از نوسان استفاده میکند.

- در جریان صفر، وقتی سیال در حالت سکون است، دو لوله در فاز 1 (شکل 1) نوسان میکنند.
- جریان جرمی باعث کاهش نوسان در ورودی لوله‌ها (شکل 2) و شتاب در خروجی‌ها (شکل 3) میشود.



اختلاف فاز (AB) با افزایش جریان جرمی افزایش میابد. سنسورهای الکترو دینامیکی نوسانات لوله را در ورودی و خروجی ثبت می کنند.


اصل اندازه گیری مستقل از دما، فشار، ویسکوزیته، هدایت و مشخصات جریان عمل میکند.

اندازه گیری چگالی؛ لوله های اندازه گیری به طور مداوم در فرکانس تشدید خود تحریک میشوند. تغییر در جرم و در نتیجه چگالی سیستم نوسانی (شامل لوله های اندازه گیری و سیال) منجر به تنظیم خودکار فرکانس نوسان میشود. بنابراین فرکانس تشدید تابعی از چگالی سیال است. CPU از این رابطه برای بدست آوردن مقدار چگالی میکند.

اندازه گیری دما؛ دمای لوله های اندازه گیری به منظور محاسبه ضریب جبران ناشی از اثرات دما تعیین میشود. این مقدار با دمای سیال مطابقت دارد و به عنوان خروجی نیز در دسترس میباشد.

۲،۲ بخش های مختلف

فلومتر کوریولیس **پریسماتک** شامل یک واحد سنسور و یک واحد ترنسmitter می باشد:



شکل 2-2 بخش های مختلف فلومترهای کوریولیس **پریسماتک** مدل PTMass

۲,۲,۱ سنسور


این بخش ارتعاشات لوله را اندازه گیری و به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند. سنسور از دو لوله با جنس استیل، 3 عدد سیم پیچ (کوئل با هسته مغناطیسی)، 2 عدد سنسور دما، بدنه اصلی و کانکشن های اتصال تشکیل شده است.

۲,۲,۲ ترنس미터 و نمایشگر

این بخش با انجام محاسبات مختلف سیگنال الکتریکی دریافتی از سنسور را به فلوی جرمی و حجمی و چگالی سیال تبدیل می کند. همچنین علاوه بر نمایش مقادیر اندازه گیری شده خروجی های لازم را جهت ارسال به تجهیزات دیگر در اختیار کاربر قرار می دهد.

۲،۳ ابعاد

ابعاد و مشخصات فیزیکی فلومترهای کوریولیس **پریسماتک** با کانکشن نصب 3A Clamp در **Error! Reference source not found.** آورده شده است.



Model	A	B	C	D	L	H	T
PTMas08-S-01-16-24	39	240	95	41.5	367	255	119
PTMas08-T-01-16-24	39	240	120	41.5	367	280	119
PTMas08-U-01-16-24	34	120	145	41.5	229	305	119
PTMas08-V-01-16-24	34	120	100	41.5	229	260	119
PTMas15-S-01-16-24	49	261	99	47.5	398	259	119
PTMas15-T-01-16-24	49	245	128	47.5	398	288	119
PTMas15-U-01-16-24	39	172	173	47.5	273	333	119
PTMas15-V-01-16-24	39	148	118	47.5	273	278	119
PTMas25-S-01-16-24	48	296	108	59	434	268	119
PTMas25-T-01-16-24	48	276	146	59	434	306	119
PTMas25-U-01-16-24	42	205	225	59	324	385	119
PTMas25-V-01-16-24	42	200	154	59	324	314	119
PTMas40-S-01-16-24	61	386	145	71	558	305	119
PTMas40-T-01-16-24	61	372	207	71	558	367	119
PTMas40-U-01-16-24	55	310	243	71	456	403	119
PTMas40-V-01-16-24	55	280	209	71	456	369	119
PTMas50-S-01-16-24	79	486	185	100	720	345	119
PTMas50-T-01-16-24	79	443	268	100	720	428	119
PTMas50-U-01-16-24	64	370	377	100	562	537	119
PTMas50-V-01-16-24	64	340	268	100	562	428	119

۲,۴ مشخصات مکانیکی

Fluid Temperature Range	-20°C~ 120°C	
Ambient Temperature	-20°C~ 70°C	
Maximum Fluid Pressure	30 Bar	
Mounting Connection	3A Clamp, Flange, Nut, ...	
Protection	IP68 For sensor unit and IP67 for transmitter unit	
Material	Electrodes	Titanium, Hastelloy (On Request)
	Sensor Wetted Parts	AISI 316L Stainless Steel
	Sensor Body	AISI 304 Stainless Steel
	Transmitter Body	Anodized Aluminum

۲,۵ مشخصات ترنسmitter

Power	22~26 Vdc / 100-240 Vac, 500mA	
Display	128*64 pixel LCD STN Display	
Measurement Units	Massflow	gr/Min, gr/Sec, Kg/Hour, Kg/Min, Kg/Sec, Ton/Hour, ton/Min with changeable dot points.
	Density	gr/cm3, kg/cm3, gr/m3, gr/mL, gr/L, kg/L, kg/m3 with changeable dot points.
	Volumeflow	m ³ /h, m ³ /s, L/h, L/min, L/s, mL/min, mL/s with changeable dot points.
	Concentration	Brix, Refractive Index(nD) with changeable dot points.
Cable Glands	Two PG11 Glands	
Accuracy	Massflow: ±0.15 % Brix: ±0.1 % Volume: ±0.15 % Density: ±1 kg/m3	
Analog Outputs	Two unit 4~20mA (max 1Kohm)	
Digital Outputs	Two selectable units (Pulse/ Frequency/ Alarm)	
Digital Inputs	One units (Hold/Totalizer Reset/PID & Batch Filling Enable)	
Totalizer	2 independent totalizers with selectable units for Massflow & Vol.Flow	
Alarms	Empty Pipe, AQ Open Loop, etc.	

۲,۵,۱ تغذیه

از یک منبع تغذیه سوئیچینگ جریان مستقیم با ولتاژ 22~26 Vdc / 100-240 Vac برای تغذیه دستگاه استفاده می‌شود و حداقل جریان مورد نیاز برای کار دستگاه معادل 500mA می‌باشد.

۲,۵,۲ واحدهای اندازه گیری


فلومتر کوریولیس **پریسماتک** قادر است مقدار فلوی جرمی اندازه گیری شده را در واحدهای gr/Min, gr/Sec, ml/Min, Kg/Hour, Kg/Min, Kg/Sec, Ton/Hour, ton/Min و فلوی حجمی اندازه گیری شده را در واحد های ml/Min, Liter/Hour, Liter/Min, Liter/Sec, m3/Hour, m3/Min نمایش دهد. کاربر می تواند مطابق با چارت مربوطه در بخش "راهنمای استفاده و کاربری" همین دفترچه راهنما با استفاده از زیر منوی Flow Display Setting واحد و همچنین تعداد رقم اعشار مورد نظر خود را انتخاب نماید. (زیر منوی Flow Display Setting در بخش 4.6.14.6.1 توضیح داده شده است).

۲,۵,۳ Totalizer ها


فلومتر کوریولیس **پریسماتک** دارای دو واحد Totalizer داخلی می باشد که از آنها جهت اندازه گیری مجموع حجم یا جرم عبوری از خط لوله استفاده می شود. با استفاده از ورودی های دیجیتال و یا تنظیمات موجود در نمایشگر دستگاه می توان مقدار هر Totalizer را صفر (Reset) کرد. (بخش 4.6.8)

۲,۶ مدل‌های مختلف


شکل 2-3 مدل‌های مختلف فلومترهای کوریولیس را مطابق با لیبل مشخصات درج شده بر روی سنسور دستگاه نمایش می‌دهد.



۲,۷ لیبل مشخصات سنسور




۲,۸ پلاک مشخصات ترنسمیتر



۲,۹ برد ترمینال

در شکل 2-6 محل ترمینال‌های ورودی و خروجی بر روی برد واحد ترنس‌میتور نمایش داده شده است. همانطور که دیده می‌شود نام هر کدام از ترمینال‌ها در کنار آن چاپ شده است که می‌بایست در زمان اتصال سیم به آنها توجه نمایید.




Power IN		محل اتصال سیم ارت	Ground Screw	پیچ اتصال برد ترمینال به بدنه دستگاه	
	0V	ولتاژ 0V-DC تغذیه	Analog Outputs	Com	ترمینال‌های خروجی آنالوگ اکتیو
	24V	ولتاژ 24V-DC تغذیه		mA1	
Dig. Out	DO-1	خروجی دیجیتال اول	RS 485	A	
	DO-2	خروجی دیجیتال دوم		B	
Dig. IN	DI-1	ورودی دیجیتال	Power Fuse	فیوز محافظتی تغذیه دستگاه (1A)	
			HMI Connector	کانکتور اتصال سریع به HMI	
Status LED* Microcontroller			نشان‌دهنده عملکرد منظم میکرو کنترلر دستگاه		

* خاموش بودن یا چشمک زدن نامنظم چراغ Microcontroller Status LED نشان‌دهنده وجود اشکال در عملکرد میکروکنترلر می‌باشد. در این صورت با واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش **پریسمانک** تماس حاصل فرمایید.

۳ نصب و راه اندازی

۳,۱ تنظیم نمایشگر متناسب با نحوه نصب سنسور


با توجه به نحوه نصب فلومتر و عمودی یا افقی بودن لوله‌ای که روی آن نصب می‌شود نمایشگر دستگاه قابلیت چرخش دارد. برای انجام این کار ابتدا می‌بایست با استفاده از یک آچار آلن سایز 3 چهار عدد پیچ نشان داده شده در شکل 3-1 را باز نموده و پس از چرخاندن نمایشگر به اندازه 90 درجه در جهت مثبت یا منفی، مجدد پیچ‌های نمایشگر را محکم نمایید.



① پس از تغییر جهت نمایشگر دقت نمایید پیچ‌ها را به درستی محکم نمایید در غیر این صورت ممکن است رطوبت به داخل ترنس‌میتور دستگاه نفوذ کرده و باعث آسیب رساندن به مدارات الکترونیکی دستگاه شود.

۳, ۲ تنظیم Terminals Body متناسب با نحوه نصب سنسور


همواره می‌بایست جهت بدنه ترمینال‌های دستگاه طوری باشد که کابل‌های خروجی از آن به سمت پایین باشد. با این کار در صورت شل بسته شدن گلندها از نشت احتمالی مایعات به داخل ترنسمیتر جلوگیری می‌شود. برای تنظیم مناسب جهت گلندها می‌بایست مطابق شکل 2-3 چهار عدد پیچ مربوطه را باز نموده و بدنه گلند را به میزان 90 درجه در جهت مثبت یا منفی چرخانده و سپس مجدداً پیچ‌ها را محکم ببندید.



① پس از تغییر جهت بدنه گلند دقت نمایید پیچ‌ها را به درستی و به صورت ضربدری محکم نمایید در غیر این صورت ممکن است رطوبت به داخل ترنسمیتر دستگاه نفوذ کرده و باعث آسیب رساندن به مدارات الکترونیکی دستگاه شود.

۳,۳ قطعات مورد استفاده در نصب سنسور


شکل ۳-۳ قطعات مورد استفاده در نصب دستگاه را نمایش می‌دهد. سنسور دستگاه توسط یک کلمپ و گسکت آن به فرول (Ferrule) جوش داده شده بر روی خط لوله مورد نظر نصب می‌گردد.



① جوشکاری فرول بر روی خط حتماً می‌بایست با استفاده از جوش آرگون و به صورت نفوذی انجام شود.

۳,۴ جهت ورودی و خروجی سیال

هنگاه نصب دستگاه به لیبل نصب شده بر روی بدنه دستگاه توجه نمایید. اطمینان حاصل کنید که جهت فلش روی لیبل سنسور با جهت جریان (جهت جریان سیال داخل لوله) مطابقت دارد.



شکل 3-4 لیبل بدنه دستگاه

۳,۵ انتخاب سایز فلومتر

به طور کلی قطر لوله به همراه محدوده سرعت جریان سیال سایز اسمی سنسور را مشخص می نماید با این وجود می توان گفت که در خیلی از مواقع سایز فلومتر برابر با قطر لوله انتخاب می شود در عین حال گاهی اوقات نیز جهت افزایش سرعت سیال و جلوگیری از تشکیل رسوب قطر سنسور کمتر انتخاب می شود.

سرعت بهینه برای اندازه گیری فلو بین 2m/s تا 3m/s می باشد علاوه بر این سرعت جریان سیال می بایست با خصوصیات فیزیکی سیال نیز هماهنگ باشد:

- سرعت کمتر از 2 متر بر ثانیه ($V < 2\text{m/s}$) در مایعات ساینده مثل دوغاب خاک رس، دوغاب آهک، دوغاب سنگ ریزه معادن و... مناسب است.
 - سرعت بیش از 2 متر بر ثانیه ($V > 2\text{m/s}$) در مایعاتی که باعث رسوب گذاری در لوله می گردند مانند مایعات چسبنده، فاضلاب، آب های گل آلود و... مناسب می باشد.
- ☛ سرعت جریان را می توان با کاهش قطر لوله افزایش داد.

۳,۵,۱ محدوده دبی قابل اندازه گیری

در انتخاب سایز فلومتر می بایست محدوده قابل اندازه گیری دبی توسط دستگاه نیز در نظر گرفته شود. جدول زیر محدوده دبی قابل اندازه گیری توسط فلومترهای کوریولیس **پریسماتک** را نمایش می دهد:

Size		Minimum Flow Rate	Maximum Flow Rate	Unit
DN (mm)	Inch			
08	1/4	0	2000	Kg/h
15	1/2	159	6500	Kg/h
25	1	441	18000	Kg/h
38	1 1/2	1.1	45000	Kg/h
51	2	1.7	70000	Kg/h

① در هنگام نصب انتخاب مدل حتماً به این نکته توجه نمایید که در مکانیزم اندازه گیری فلومترهای کوریولیس به گونه ای است که بیشترین دقت را در نزدیکی حداکثر دبی اسمی خود دارند لذا حتی الامکان فلومترهای با سایز کوچکتر را انتخاب نمایید.


۳, ۶ شرایط و محل مناسب برای نصب سنسور (مطابق با استاندارد DIN/EN 29104)

در محل نصب سنسور لوله همواره باید پر باشد و حباب درون لوله تشکیل نشده باشد. تشکیل حباب‌های گاز یا هوا درون لوله موجب کاهش دقت اندازه‌گیری می‌گردد.

① حباب‌ها در بالای لوله قرار می‌گیرند بنابراین از نصب فلومتر در بالای لوله و یا در محلی که عبور سیال به صورت ریزشی به سمت پایین است خودداری نمایید.

② بالاترین نقطه در یک خط لوله ریسک تجمع حباب هوا را افزایش می‌دهد لذا از نصب سنسور در این مناطق خودداری نمایید.


③ بهترین محل نصب سنسور دستگاه بر روی لوله‌های عمودی با جهت جریان سیال رو به بالا می‌باشد.



شکل 5-3- حالت‌های مختلف نصب سنسور بر روی خط

۳, ۶, ۱ فاصله از محل‌های پر تلاطم


تا حد امکان سعی کنید فلومتر را با فاصله از محل ایجاد تلاطم و اغتشاش مانند پمپ، اوریفیس، زانوها، اتصالات شیرها، سه راهی و... نصب نمایید.



① همانطور که در شکل دیده می شود فاصله زانو، سه راهی و... حداقل می بایست از سنسور 2 برابر قطر لوله و در صورتی که سنسور بعد از این مکانها نصب می شود می شود 5 برابر قطر لوله از آن فاصله داشته باشد. در صورت امکان سنسور را در فاصله بیشتری از این محلها نصب نمایید تا دقت و ثبات اندازه گیری افزایش یابد.

۳,۶,۲ نصب سنسور قبل از شیر

در صورت وجود شیر سنسور دستگاه می بایست قبل از شیر و در فاصله ایدآل (حداقل 5 برابر قطر لوله) نصب گردد.




۳,۶,۳ خروجی پمپ

از نصب سنسور در ورودی پمپ خودداری نمایید این مسئله به خاطر جلوگیری از نصب سنسور در مناطق کم فشار و در نتیجه از بین رفتن ریسک آسیب دیدگی لاینینگ داخلی سنسور به دلیل افت فشار می باشد.




۳,۶,۴ لوله‌های نیمه پر

از نصب سنسور در قسمت‌هایی از لوله که ممکن است کاملاً پر نباشد خودداری نمایید. همچنین سنسور را در پایین‌ترین نقطه از یک مسیر تخلیه نصب نکنید زیرا در این نقاط احتمال تجمع ذرات جامد بیشتر است.





۳,۶,۵ لوله‌های به سمت پایین

در صورتی که سنسور را در محلی نصب می‌کنید که در پایین دست آن جریان به سمت پایین در حرکت خواهد بود ($h > 5m$) یک سیفون و با شیر تخلیه هوا قبل از لوله عمودی ایجاد نمایید. این کار به این دلیل انجام می‌شود که ریسک فشار پایید و آسیب دیدگی لاینینگ داخلی سنسور از بین برود. این کار همچنین از ایجاد حفره‌های هوا در محل نصب سنسور جلوگیری می‌نماید.




۳, ۶, ۶ جهت گیری های مختلف نصب سنسور

یک روش بهینه برای نصب سنسور فلومتر باعث جلوگیری از تجمع گاز، حباب های هوا و ذرات دیگر در محل نصب سنسور می شود. به طور کلی می توان به دو روش برای نصب فلومترهای الکترومغناطیسی اشاره نمود: روش افقی و روش عمودی.




۳, ۶, ۷ نکات تکمیلی در نصب سنسور

- ۱- محل نصب سنسور طوری باید انتخاب شود که لرزش نداشته باشد. لذا در صورتی که در خط لوله لرزش شدیدی وجود دارد حتما می‌بایست این لرزش مهار شود.
- ۲- سنسور را در مناطق دور از میدان مغناطیسی مانند کابل‌های برق فشار قوی و متوسط نصب نمایید.



- ۳- در خطوط لوله‌ای که بیش از 5 متر اختلاف سطح وجود دارد می‌بایست یک شیر تخلیه هوا پس از فلومتر و در بالاترین نقطه نصب شود.
- ۴- هر دو لوله اندازه گیری داخل بدنه سنسور منحنی هستند. بنابراین هنگامی که سنسور به صورت افقی نصب می‌گردد، موقعیت سنسور باید با ویژگی‌های سیال مطابقت داشته باشد.



- شکل 1 برای سیال با مواد جامد مناسب نیست زیرا احتمال تجمع مواد در قسمت پایین لوله وجود دارد.
- شکل 2 برای خروج مایعات مناسب نیست زیرا احتمال تجمع هوا وجود دارد.
- ۵- دستگاه را در مکانی دور از نور خورشید و ترجیحا در سایه نصب کنید.

۴ راهنمای استفاده و کاربری

مطابق شکل 4-1 در صفحه اصلی دستگاه شدت دبی جرمی سیال، دانسیته، دبی حجمی، بریکس و دما همراه با مقادیر Totalizerها نمایش داده می شود همچنین کاربر می تواند با استفاده از کلیدهای لمسی و منوهای دستگاه تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهد.





شکل 4-1- کلیدها و صفحه نمایشگر دستگاه

۴,۱ کلیدها و چراغهای نشانگر

در کنار و پایین صفحه نمایشگر چهار کلید قرار دارد که از آنها برای اعمال تغییر و کار با منوهای دستگاه استفاده می شود همچنین چراغهای بالای صفحه نمایش دستگاه جهت مشخص کردن وضعیت عملکرد دستگاه و خطایابی آن مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر شرح مختصری از عملکرد هر کدام از این کلیدها و چراغهای نشانگر آورده شده است.


نشانگر وصل بودن تغذیه و روشن بودن دستگاه	Pwr	تایید، ورود به منوی مورد نظر	
خطا در هریک از بخشهای دستگاه	Fault	برگشت به قبل	
ارتباط از طریق Wifi	Status	افزایش مقادیر، رفتن به منوی بالایی	
		کاهش مقادیر، رفتن به منوی پایینی	

در صفحه اصلی با لمس کلید وارد تنظیمات دستگاه می شوید. سپس با استفاده از کلیدهای جهت دار و می توانید بین سربرگهای مختلف حرکت کنید. توجه داشته باشید زمانی که یک سربرگ فعال می شود در کنار شماره نام

آن نیز نمایش داده می‌شود. در هر سربرگ با استفاده از کلید  می‌توانید به منوهای آن دسترسی پیدا کنید و با استفاده از کلید  به منوی اصلی برگردید و با کلیدهای جهت‌دار بین منوها حرکت کنید و در صورت نیاز مقادیر پارامترها را تغییر دهید.


۴.۲ شمای کلی تنظیمات دستگاه

در جدول زیر نحوه دسترسی به تنظیمات مختلف دستگاه از طریق زیر منوهای مختلف قابل مشاهده است.

 PrismaTech® PTMag flowmeters parameters diagram			
1- Main	2- Setting	3- Diagnostics	4- Menu
	1-Totalizer 1 Reset	1-Status	1- Flow Display Setting
	2-Totalizer 2 Reset	2-P1-2-SP-L	2- Density & Brix Disp. Setting
	3-Totalizer 1 Limit	3- Freq	3- Other Display Setting
	4-Totalizer 2 Limit	4-PPDT	4- Analog Output 1 Setting
	5-PID Setpoint	5-Tt	5- Analog Output 2 Setting
	6-Filling Setpoint	6- APC	6- Digital Outputs 1 Setting
	7- Home Main Value	7-IIR	7- Digital Outputs 2 Setting
			8- Modbus & Dig. Input Setting
			9- Temperature Setting
			10- Totalizer Setting
			11- PID Controller Setting
			12- Batch Filling Setting
			13- Calibration & EPD Setting
			14- Factory Setting

۴,۳ سربرگ Main یا صفحه اصلی نمایش

در سربرگ Main مقدار فلوی اندازه‌گیری شده و همچنین وضعیت ورودی‌ها و خروجی‌ها قابل مشاهده می‌باشد.




شکل 2-4 - صفحه اصلی نمایشگر دستگاه

Mass Flow		مقدار دبی جرمی سیال در حال عبور	
Density	مقدار دانسیته سیال در حال عبور	Vol. Flow	مقدار دبی حجمی سیال در حال عبور
Brix	مقدار بریکس سیال در حال عبور	Temp	مقدار دمای سیال در حال عبور
Totalizer1	مقدار توتالایزر 1	Totalizer2	مقدار توتالایزر 2
DI1	نشانگر روشن / خاموش بودن ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال	Analog Output 2	مقدار فعلی خروجی آنالوگ 2
DO1		Analog Output 1	مقدار فعلی خروجی آنالوگ 1
DI2			
DO2			
Alarm	هشدارهای دستگاه	Serial No	شماره سریال دستگاه
DSW Ver	ورژن سخت افزار دستگاه	MSW Ver	ورژن نرم افزار دستگاه

۴,۴ سربرگ Setting


در سربرگ دوم می توان به تنظیمات اصلی دستگاه دسترسی پیدا کرد.

	1	2- Setting	3	4
	Parameter	Range	Description	
1-Total1 Reset	Cancel		صفر کردن Totalizer ها	
2-Total2 Reset	Reset			
3-Totalizer 1 Limit 4-Totalizer 2 Limit	0-99999999.9	حد Totalizer ها بر حسب لیتر جهت فعال شدن خروجی های دیجیتالی یا Reset شدن (بخشهای یا 4.6.6)		
5-PID Setpoint	0-999999.9	SetPoint کنترلر PID بر حسب لیتر بر ساعت		
6-Filling Setpoint	0-9999999.9	SetPoint جهت استفاده در سیستم پرکن بر حسب میلی لیتر		
7-Home Main Value	0 = Mass Flow 1 = Density 2 = Brix or nD 3 = Volumetric Flow	انتخاب پارامتر اصلی جهت نمایش در صفحه دستگاه *		

* در صورت انتخاب هر کدام از این پارامترها، آن پارامتر در صفحه اصلی دستگاه به عنوان مقدار اصلی نمایش داده میشود.


۴,۵ سربرگ Diagnostics

در سربرگ سوم پارامترهای عملکردی دستگاه جهت عیب یابی و بررسی عملکرد آن نمایش داده می شود.

	1	2	3- Diagnostics	4
	Parameter	Nominal Range	Description	
1-Status		0 = Swp 1 = Boost 2 = Adj 3 = Stb	وضعیت به رزونانس رسیدن	
2-P1-2-SP-L	ولتاژ کویل های نمونه بردار			
3-Freq	فرکانس رزونانس		StdDiv	انحراف از معیار فرکانس رزونانس
4-PPDT	اختلاف فاز کویل های نمونه بردار		StdDiv	انحراف از معیار اختلاف فاز
6-Tt, Tb, Tbt, TC	دمای لوله، دمای بدنه، اختلاف دمای بدنه و لوله، دمای CPU			
7-APC, Ps, WF, AF	وضعیت کنترلر اتوماتیک فاز، ضریب اصلاح فاز کویل ها، فرکانس رزونانس آب، فرکانس رزونانس هوا			
8-IIR, BW, Hour	وضعیت فیلتر میان گذر، تعیین پهنای باند فیلتر، ساعت کارکرد			
9-Dp, FG, FT	تعداد سیکل دمپینگ ADC، ضریب فیلتر پایین گذر ADC، مدت زمان دمپینگ ADC			
A-SS, SG, SA	تنظیمات Sweep			


۴، ۶ سربرگ Menu

برای ورود به سربرگ چهارم می‌بایست پسورد ورود به آن را وارد نمایید که به صورت پیش فرض "4000" می‌باشد. در بخش 4.6.1 پارامتر Change Password-3-5 می‌توان پسورد پیشفرض را به دلخواه تغییر داد.

	1	2	3	4
	4- Menu			
1- Flow Display Setting	تنظیمات نمایشگر(دبی حجمی و جرمی)	2- Density & Brix Display Setting	تنظیمات نمایشگر(بریکس و دانسیته)	
3- Other Display Setting	دیگر تنظیمات نمایشگر	4- Analog Output 1 Setting	تنظیمات خروجی آنالوگ 1	
5- Analog Output 2 Setting	تنظیمات خروجی آنالوگ 2	6- Digital Output 1 Setting	تنظیمات خروجی دیجیتال 1	
7- Digital Output 2 Setting	تنظیمات خروجی دیجیتال 2	8- Modbus & Dig. Input Setting	تنظیمات مدباس و ورودی دیجیتال	
9- Temperature Setting	تنظیمات دما	10- Totalizer Setting	تنظیمات توتالایزرها	
11-PID Controller Setting	تنظیمات کنترلر PID	12-Batch Filling Setting	تنظیمات حالت پرکن	
13-Calibration & EPD Setting	کالیبراسیون دستگاه و تنظیمات تشخیص خالی بودن لوله	14-Factory Setting	تنظیمات کارخانه	

۴,۶,۱ تنظیمات نمایشگر(دبی) Flow Display Setting


اولین زیر منو در سربرگ چهارم مربوط به تنظیمات نمایشگر(دبی) دستگاه می باشد.

		1	2	3	4-Menu
 1- Flow Display Setting					
Parameter	Range	Description			
1-1-Home MassFlow Unit	gr/Min,gr/Sec,Kg/Hour,Kg/Min ,Kg/Sec,Ton/Hour,Ton/Min	واحد نمایش دبی جرمی			
1-2-Home MassFlow Dot Points No.	0-3	تعداد ارقام پس از اعشار در نمایش دبی جرمی			
1-3-MassFlow Damping Time	1-800 Cycles	تعداد میانگین گیری از دبی جرمی جهت کاهش نوسانات لحظه ای			
1-4-MassFlow Direction	Positive	در جهت مثبت		جهت اندازه گیری دبی جرمی	
	Negative	در جهت منفی			
	Bi-Directional	دو طرفه			
1-5-MassFlow Simulation	ON/OFF	شبیه سازی دبی جرمی به منظور عیب یابی			
1-6-Simulated MassFlow Value	0.0-999999.9 Kg/h	میزان دبی جرمی برای شبیه سازی			
1-7-Home VolFlow Unit	l/Min,ml/Sec,Liter/Hour,Liter/Min, Liter/Sec,m3/Hour,m3/min	واحد نمایش دبی حجمی			
1-8-Home VolFlow Dot Points No.	0-3	تعداد ارقام پس از اعشار در نمایش دبی حجمی			
1-9-VolFlow Damping Time	1-800 Cycles	تعداد میانگین گیری از دبی حجمی جهت کاهش نوسانات لحظه ای			

۴، ۶، ۲ تنظیمات نمایشگر (دانسیته و بریکس) Density & Brix Display Setting

	1	2	3	4-Menu
	2- Density & Brix Display Setting			
Parameter	Range	Description		
2-1-Home Density Unit	gr/cm ³ ,kg/cm ³ ,gr/m ³ ,gr/mL,gr/L, kg/L,kg/m ³	واحد نمایش دانسیته		
2-2-Home Density Dot Points No.	0~5	تعداد ارقام پس از اعشار در نمایش دانسیته		
2-3-Density Damping Time	1~800 Cycles	تعداد میانگین‌گیری از دانسیته جهت کاهش نوسانات لحظه‌ای		
2-4-Density Simulation	ON/OFF	شبیه‌سازی دانسیته به منظور عیب‌یابی		
2-5-Simulated Density Value	0.0~9999.999 Kg/m ³	میزان دانسیته برای شبیه‌سازی		
2-6-Home Concentrate Unit	Brix,Refractive Index(nD)	واحد نمایش غلظت		
2-7-Home Concentrate Dot Points No.	0~4	تعداد ارقام پس از اعشار در نمایش غلظت		
2-8-Home Concentration Damping Time	1~800 Cycles	تعداد میانگین‌گیری از غلظت جهت کاهش نوسانات لحظه‌ای		

Other Display Setting دیگر تنظیمات نمایشگر ۴, ۶, ۳

	1	2	3	4-Menu
 3- Other Display Setting				
Parameter	Range		Description	
3-1-Home Page Main Parameter	Mass Flow, Density, Brix or nD, Volumetric Flow		پارامتر اصلی جهت نمایش در صفحه Home	
3-2- LCD goto Standby time	0000-9999 Minute		مدت زمان رفتن LCD به حالت Standby	
3-3-LCD Brightness Percent	0-100 %		درصد روشنایی LCD	
3-4-Status LED Mode	0 = Disable 1 = Flow Rate(0-35Hz), 2 = Modbus Communication 3 = Digital Output Status 4 = Digital Input Status		انتخاب حالت نمایش LED Status	
3-5-Change Password	0000-9999		تغییر رمز عبور منو	
3-6-Power Key Enable	Power Key Disabled		غیر فعال سازی	تنظیمات روشن و خاموش کردن دستگاه با استفاده از کلیدها*
	Power Key Enabled		فعال سازی	

*در صورت فعال سازی این گزینه می توان با لمس همزمان کلید  و  به مدت 2 ثانیه دستگاه را خاموش یا روشن کرد. در غیر این صورت (Disable بودن این گزینه) دستگاه به صورت دائم روشن خواهد بود.

۴, ۶, ۴ تنظیمات خروجی های آنالوگ Analog Outputs Setting

1	2	3	4-Menu
4- Analog Output 1 Setting			
Parameter	Range	Description	
4-1-Analog Output Mode	Disable	تنظیم حالت خروجی آنالوگ. در حالت Disable خروجی همیشه 0mA خواهد بود.	
	Mass Flow4~20mA		
	Vol Flow 4~20mA		
	Density 4~20mA		
	Temperature 4~20mA		
	Brix 4~20mA		
	PID 4~20mA		
4-2- Analog Output Force	Not Force	تحریک دستی خروجی آنالوگ از 1 تا 20mA با فواصل 1mA	
	Force to 0,1,2,~20mA		
4-3-Analog Out Min Flow	0.0-999999.0 ---	حداقل مقدار برای حد پایین جریان دهی خروجی (4mA). واحد این پارامتر و مقدار آن بر اساس انتخاب حالت خروجی آنالوگ در تنظیم قبلی مشخص میشود.	
4-4- Analog Out Max Flow	0.0-999999.0 ---	حداکثر مقدار برای حد بالای جریان دهی خروجی (20mA). واحد این پارامتر و مقدار آن بر اساس انتخاب حالت خروجی آنالوگ در تنظیم قبلی مشخص میشود.	
4-5- Analog Out Value	0~20mA	مقدار کنونی خروجی آنالوگ	
4-6-Analog Out Offset	-20000~20000	Offset خروجی آنالوگ (به ازای هر 327 عدد 0.1 mA Offset تغییر در خروجی آنالوگ)	
4-7-Analog Out D.E.C.	0~99999	AD5420 Data Error	
4-8-A.Out Open Loop Alarm	Alarm Disabled	غیرفعالسازی هشدار	هشدار باز بودن خروجی آنالوگ
	Alarm Enabled	فعالسازی هشدار	

① تنظیمات خروجی آنالوگ دوم نیز همانند خروجی آنالوگ اول در زیر منوی **5-Analog Output 2 Setting** قابل

انجام است.

۴, ۶, ۵ تنظیمات خروجی‌های دیجیتال Digital Outputs Setting

		1	2	3	4-Menu
6-Digital Output 1 Setting					
Parameter	Range	Description			
6-1-Digital Out- Mode	Disable	در این حالت خروجی همیشه غیر فعال است.			
	Mass Flow Pulse	در این حالت به ازای عبور مقدار مشخصی از مایع بر حسب وزن (پارامتر 6-4) یک پالس به طول پارامتر 6-3 بر روی خروجی دیجیتال ارسال می‌شود.			
	Vol. Flow Pulse	در این حالت به ازای عبور مقدار مشخصی از مایع بر حسب حجم (پارامتر 6-4) یک پالس به طول پارامتر 6-3 بر روی خروجی دیجیتال ارسال می‌شود.			
	High M.Flow Alarm	در حالتی که فلو جریمی از مقدار پارامتر 6-5 بیشتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Low M.Flow Alarm	در حالتی که فلو جریمی از مقدار پارامتر 6-6 کمتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	M.Flow Out of Range	زمانی که فلو جریمی از محدوده پارامتر 6-6 و 6-5 خارج شود خروجی فعال می‌شود.			
	High Density Alarm	در حالتی که دانسیته از مقدار پارامتر 6-5 بیشتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Low Density Alarm	در حالتی که دانسیته از مقدار پارامتر 6-6 کمتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Density Out of Range	زمانی که دانسیته از محدوده پارامتر 6-6 و 6-5 خارج شود خروجی فعال می‌شود.			
	High V.Flow Alarm	در حالتی که فلو حجمی از مقدار پارامتر 3-3 بیشتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Low V.Flow Alarm	در حالتی که فلو حجمی از مقدار پارامتر 3-4 کمتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	V.Flow Out of Range	زمانی که فلو حجمی از محدوده پارامتر 3-3 و 3-4 خارج شود خروجی فعال می‌شود.			
	High Brix Alarm	در حالتی که بریکس از مقدار پارامتر 3-3 بیشتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Low Brix Alarm	در حالتی که بریکس از مقدار پارامتر 3-4 کمتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Brix Out of Range	زمانی که بریکس از محدوده پارامتر 3-3 و 3-4 خارج شود خروجی فعال می‌شود.			
	High Temp Alarm	در حالتی که دما از مقدار پارامتر 3-3 بیشتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Low Temp Alarm	در حالتی که دما از مقدار پارامتر 3-4 کمتر شود خروجی فعال می‌شود.			
	Temp Out of Range	زمانی که دما از محدوده پارامتر 3-3 و 3-4 خارج شود خروجی فعال می‌شود.			
	Empty Pipe Detected	زمانی که سنسور خالی بودن لوله تشخیص دهد که لوله خالی است، خروجی فعال می‌شود.			
	System is Ok	در حالتی که دستگاه هیچ خطایی نداشته باشد خروجی فعال است.			
Pump Ctrl>T1 Limit	در صورتی که مقدار Totalizer1 از مقدار تعیین شده برای Total Limit1 واقع در سربرگ Setting بیشتر باشد خروجی فعال می‌شود.*				
Pump Ctrl>T2 Limit	در صورتی که مقدار Totalizer2 از مقدار تعیین شده برای Total Limit2 واقع در سربرگ Setting بیشتر باشد خروجی فعال می‌شود.*				
3State Fill Low Valve	خروجی برای حالت پرکن سه وضعیتی.				
Batch Filling Valve	خروجی برای باز کردن شیر کنترلی سیستم پرکن اتوماتیک عمل می‌کند.				
6-2- Digital Out Force	Not Forced	عدم تحریک دستی (تحریک اتوماتیک)			
	Force to OFF	خاموش کردن دستی			
	Force to ON	روشن کردن دستی			
6-3- Digital Out Pulse width	1-1300 [120μSec]	مدت زمان یا عرض پالس ایجاد شده در خروجی دیجیتال			
6-4- Digital Out Volume/Pulse	0.01-100000.0 ---	تنظیم حجم عبوری به ازای هر پالس بر حسب حالت انتخابی خروجی دیجیتال			
6-5- Digital Out High Limit	0.0-999999.0 ---	حد بالا برای عملکرد خروجی دیجیتال			
6-6- Digital Out Low Limit	0.0-999999.0 ---	حد پایین برای عملکرد خروجی دیجیتال			
6-7- Digital Out Hystersis	10-6550.0 ---	مقدار تاخیر Hystersis برای خروجی دیجیتال			

حالت با عملکرد خروجی دیجیتال در این قسمت تنظیم می‌شود.

تحریک دستی
خروجی
دیجیتال

* در صورت انتخاب یکی از این دو حالت حتما باید پارامتر Pump control Mode مربوط به آن توتالایزر در منوی Totalizer Setting روی حالت Auto تنظیم گردد.

① ولتاژ خروجی دیجیتال 24VDC و حداکثر جریان مجاز آن 500mA می‌باشد.

② تنظیمات خروجی دیجیتال دوم نیز همانند خروجی دیجیتال اول در زیر منوی **7-Digital Output 2 Setting** قابل انجام است.

۴, ۶, ۶ تنظیمات مدباس و ورودی دیجیتال Modbus & Digital Inputs Setting

از ورودی‌های دیجیتال جهت صفر کردن مقادیر Totalizerها، ثابت نگه‌داشتن آنها و فعال یا غیر فعال کردن PID کنترلر و سیستم پرکن استفاده می‌شود. تنظیمات این بخش از طریق زیر منوی Digital Inputs Setting قابل انجام می‌باشد.

	1	2	3	4-Menu
8- Modbus & Digital Inputs Setting				
Parameter	Range	Description		
8-1-Digital Input-1 Mode	Disable	ورودی دیجیتال غیر فعال		
	Totalizer 1 Reset	صفر شدن Totalizer شماره یک*		
	Totalizer 2 Reset	صفر شدن Totalizer شماره دو**		
	Totalizer 1&2 Reset	صفر شدن همزمان Totalizer شماره یک و دو***		
	Totalizer 1 Hold	ثابت نگه داشتن Totalizer شماره یک		
	Totalizer 2 Hold	ثابت نگه داشتن Totalizer شماره دو		
	Totalizer 1&2 Hold	ثابت نگه داشتن هر دو Totalizer		
	PID Enable	فعال یا غیر فعال کردن کنترلر PID (فقط برای ورودی دیجیتال شماره یک)****		
Batch Filling Start	با ON شدن ورودی دیجیتال فرآیند Batch Filling شروع می‌شود			
8-2- Modbus Baud Rate	9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600	سرعت انتقال داده در ارتباط Modbus		
8-3- Modbus Data Mode	8bit, No Parity, 2Stop	پارامترهای ارتباطی Modbus		
8-4- Modbus Node Address	0~31	شماره گره در ارتباط سریال یا پروتکل Modbus		

* در صورتی می‌توان از این طریق Totalizer را صفر کرد که پارامتر 2-10 این اجازه را داده باشد. (بخش 4.6.8)

** در صورتی می‌توان از این طریق Totalizer را صفر کرد که پارامتر 7-10 این اجازه را داده باشد. (بخش 4.6.8)

*** در صورتی می‌توان از این طریق Totalizerها را صفر کرد که پارامترهای 2-10 و 7-10 این اجازه را داده باشند. (بخش 4.6.8)

**** در صورتی که پارامتر 1-8 بر روی گزینه Enable By Digital Input تنظیم شده باشد به کار می‌رود. (بخش 4.6.9)

① حداقل ولتاژ تحریک ورودی دیجیتال 18VDC با حداقل جریان 5mA می‌باشد.

② آدرس پارامترهای ارتباط سریال در بخش 6 (پیوست A) آمده است.

Temperature Setting تنظیمات دما ۴, ۶, ۷

		1	2	3	4-Menu
9- Temperature Setting					
Parameter	Range	Description			
9-1- Tube Temp. Offset	-50~+50	Offset دادن به دمای لوله			
9-2- Tube Temp. Damping	1~100 Cycles	تعداد میانگین‌گیری از دمای لوله جهت کاهش نوسانات لحظه‌ای			
9-3- Tube Temp. Unit	0 = Centigrade 1 = Fahrenheit	واحد نمایش دمای لوله			
9-4- Tube Temp. Dotpoint	0~1	تعداد رقم اعشار در نمایش دمای لوله			
9-5- Tube Temp. Simulation	0 = OFF 1 = ON	شبیه‌سازی دمای لوله به منظور عیب‌یابی			
9-6- Tube Temp. Sim. Value	0~120 Centigrade	میزان دمای لوله برای شبیه‌سازی			
9-7- Body Temp. Offset	-50~+50	Offset دادن به دمای بدنه			
9-8- Body Temp. Damping	1~100 Cycles	تعداد میانگین‌گیری از دمای بدنه جهت کاهش نوسانات لحظه‌ای			
9-9- Body Temp. Simulation	0 = OFF 1 = ON	شبیه‌سازی دمای بدنه به منظور عیب‌یابی			
9-A- Body Temp. Sim. Value	0~120 Centigrade	میزان دمای بدنه برای شبیه‌سازی			

۴, ۶, ۸ تنظیمات توتالایزرها Totalizers Setting

	1	2	3	4-Menu
10- Totalizers Setting				
Parameter	Range	Description		
10-1- Totalizer 1 Unit	gr(1DP), Kg(1DP), Ton(3DP), ml(1DP), Liter(1DP), m3(3DP)	واحد توتالایزر: میلی لیتر / لیتر / متر مکعب		
10-2- Total 1 Reset Mode	OFF(Cannot Reset)	در این حالت توتالایزر هیچوقت صفر نمی‌شود.		
	Reset in Setting Page	توتالایزر با استفاده از پارامتر 1 Reset Totalizer در سربرگ Setting صفر می‌شود.		
	Reset With Digital In.	توتالایزر با استفاده از ورودی دیجیتال* صفر می‌شود.		
	Reset in Sett. & Dig. In.	در این حالت توتالایزر با هر دو حالت قبلی ریست می‌شود.		
	Reset on Limit	صفر شدن توتالایزر با فرارسیدن حد تنظیم شده به عنوان Totalizer Limit در سربرگ Setting		
10-3- Total 1 Pump Ctrl Mode	Manual Mode	تعیین حالت کنترل پمپ از طریق توتالایزر 1		
	Auto Mode			
10-4- Total 1 Pump Ctrl Force	Force OFF	تحریک دستی کنترل پمپ توسط توتالایزر 1		
	Force ON			
10-5- Reset Total 1 Value	Cancel	صفر کردن مقدار توتالایزر 1		
	Reset			
10-6- Totalizer 2 Unit	این پارامترها همانند Totalizer1 تنظیم می‌شود.			
10-7- Total 2 Reset Mode				
10-8- Total 2 Pump Ctrl Mode				
10-9- Total 2 Pump Ctrl Force				
10-A- Reset Total 2 Value				

تنظیم نحوه صفر کردن توتالایزر

* در صورتی مقدار توتالایزر صفر می‌شود که پارامتر Digital Input Mode در زیر منوی Digital Input Setting واقع در سربرگ Menu بر روی Totalizer Reset تنظیم شده باشد. (بخش 4.6.6)

۴, ۶, ۹ تنظیمات کنترلر PID


1		2		3		4-Menu	
11- PID Controller Setting							
Parameter	Range	Description					
11-1- PID Mode	Disable	حالت غیر فعال					
	Always Enable	عملکرد همیشه فعال					
	Enable By Digital Input	کنترلر فعال در صورت ON بودن ورودی دیجیتال*					
11-2- PID Gain(P)	0.001~65.000	ضرایب کنترلر PID					
11-3- PID Integral(i)	0.00~650.00 Sec						
11-4- PID Derivative(D)	0.00~650.00 Sec						
11-5- PID Sample Time	0.1~20.0 Sec	زمان نمونه برداری کنترلر					
11-6- PID Out Min Valve	0~100 %	بازه عملکرد خروجی کنترلر					
11-7- PID Out Max Valve	1~100 %						
11-8- PID Out Direction	Incremental/decremental	جهت عملکرد خروجی کنترلر به صورت افزایشی / کاهش					

*در صورتی با این حالت کنترلر PID فعال می‌شود که پارامتر Digital Input Mode در زیر منوی Digital Input Setting واقع در سربرگ Menu بر روی PID Enable تنظیم شده باشد. (بخش 4.6.6)

① راهنمای تنظیم کنترلر PID در پیوست B (بخش 7) همین دفترچه آمده است.

۴,۶,۱۰ تنظیمات حالت پرکن Batch Filling Setting


فلومترهای کورپولیس **پریسماتک** می‌توانند بدون نیاز به هیچ کنترلر دیگری به طور خودکار با استفاده از قابلیت BatchFilling عملیات پر کردن را کنترل نمایند. عملیات پرکن می‌تواند به صورت دستی و یا با استفاده از یک ورودی دیجیتالی فعال گردد (بخش 4.6.6) و در هر سیکل پرکن برنامه BatchFilling شیر کنترلی سیستم پرکن را به صورت خودکار باز و بسته می‌نماید. پارامترها و تنظیمات مربوط به سیستم BatchFilling در جدول زیر شرح داده شده است.

	1	2	3	4-Menu
	12- Batch Filling Setting			
Parameter	Range	Description		
12-1- Manual Force Filling	Filling not Forced	کارکرد پرکن به صورت اتوماتیک		
	Manual Force Filling	تحریک دستی پرکن		
12-2- Auto SP. Correction	Auto Fill Setpoint OFF	سیستم تصحیح خودکار* خاموش		
	Auto Fill Setpoint ON	سیستم تصحیح خودکار روشن		
12-3- Initial Diff. Value	-9999.9~9999.9 mLiter	این مقدار در اولین سیکل کاری پرکن به پارامتر Next Filling Setpoint اضافه می‌گردد.		
12-4- Max Filling Time	0.0~50.0 Sec	بیشترین زمان مجاز برای پر کردن هر ظرف**		
12-5- Valve OFF Time	0.00~7.50 Sec	زمان نمونه برداری کنترلر		
12-6- Last Filling Volume		حجم آخرین ظرف پر شده		
12-7- Last Difference		اختلاف بین آخرین مقدار Last Filling Volume و Next filling Setpoint		
12-8- Next Filling Setpoint		مقدار Setpoint اصلاح شده		
12-9- Last Filling Time		مدت زمان پر شدن آخرین ظرف		

* با فعالسازی "سیستم تصحیح خودکار"، دستگاه پارامتر Next Filling Setpoint را با پارامتر Last Filling Volume مقایسه کرده و در صورت وجود هر گونه اختلافی بین این دو خطای بوجود آمده را با تغییر Next Filling Setpoint جبران می‌سازد.


** در صورتی که زمان پر کردن از این حد تجاوز نماید به معنی آن است که دبی پایین‌تر از حد انتظار است و یا مخزن پرکن خالی شده است در این حالت فرآیند پر کردن متوقف می‌شود و خطای Low Flow Alarm فعال می‌شود.

۴,۶,۱۱ منوی کالیبراسیون Calibration & EPD Setting

	1	2	3	4-Menu
	13- Calibration & EPD Setting			
Parameter	Range	Description		
13-1- Mass Flow Calibration Factor	0.0000~99.9999	ضریب تصحیح فلو جرمی (این ضریب در عدد فلوی جرمی اندازه‌گیری شده ضرب می‌شود)		
13-2- Low Cut-off Delta Teta	0~65.500	در صورتی که ولتاژ القا شده روی الکترودها از این میزان کمتر باشد فلو را صفر در نظر می‌گیرد. (تنظیم توسط کارخانه)		
13-3- Density Cal. Gain	0.00000~9.99999	ضریب تصحیح دانسیته (این ضریب در عدد دانسیته اندازه‌گیری شده ضرب می‌شود)		
13-4- Density Cal. Offset	-9999.999~9999.999 Kg/m3	Offset مربوط به دانسیته		
13-5- Brix Cal. Gain	0.0001~6.5535	ضریب تصحیح بریکس (این ضریب در عدد بریکس اندازه‌گیری شده ضرب می‌شود)		
13-6- Brix Cal. Offset	-270.00~270.00	Offset مربوط به بریکس		
13-7-Empty Pipe Det.Enable	0=EPD Disable	غیر فعال کردن	تشخیص خالی بودن لوله*	
	1=EPD Enable	فعال کردن		
13-8-Empty Pipe Det. Freq.	0~9999 Hz	سطح فرکانس نشان‌دهنده خالی بودن لوله (تنظیم توسط کارخانه)		
13-9-ADC Damping(mA, Totalizers)	1~500 Cycles	تعداد سیکل ADC Damping (برای خروجی جریان و توتالایزرها)		
13-A-ADC Gamma(mA, Totalizers)	0.1~99.9 %	ضریب فیلتر پایین گذر ADC		

* در صورت فعال بودن این گزینه هنگامی که محصولی داخل لوله نباشد، روی LCD دستگاه هشدار Empty Pipe Detected به معنی خالی بودن لوله نمایش داده می‌شود و Totalizer ها نیز متوقف می‌شوند.

Factory Setting منوی تنظیمات کارخانه ۴,۶,۱۲

	1	2	3	4-Menu
	14- Factory Setting			
Parameter	Range	Description		
14-1-Pickup Setpoint	Read Only	تنظیمات کویل ها		
14-2-Pickup Low Limit	Read Only	تنظیمات کویل ها		
14-3-Sweep Freq. Step	Read Only	تنظیمات Sweep فرکانس درایو		
14-4-Sweep Drive Amplitude	Read Only	تنظیمات Sweep فرکانس درایو		
14-5-IIR Filter Range	Read Only	وضعیت فیلتر میان گذر		
14-6-Test Timer Value	Read Only	مدت زمان سپری شده از تست		
14-7-Test Timer Setpoint	Read Only	مدت زمان تعیین شده برای تست		
14-8-Test Timer Status	Read Only	وضعیت فعال/غیرفعال بودن تایمر		
14-9-Copy Param to Fact Set	Read Only	کپی کردن پارامترهای دستگاه		
14-A-Reset All Settings	---	ریست کردن تنظیمات دستگاه		
	Reset to Fact. Setting			

۵ سرویس و نگهداری

فلومتر کوریولیس **پریسماتک** به نحوی طراحی و ساخته شده است که در شرایط نرمال استفاده، نیازی به نگهداری و مراقبت دائم ندارد. در صورت بروز مشکل پارامترهای خطایابی دستگاه (بخش 4.50) را بررسی نمایید.

① اغلب مواقع اندازه‌گیری ناپایدار خطا در اندازه‌گیری به دلیل مشکل در سیم ارت به وجود می‌آید. که در این مواقع ابتدا می‌بایست از صحت ارت اطمینان حاصل نمود.

② برای تمیز کردن سطح بیرونی دستگاه از موادی استفاده نمایید که به بدنه آسیب نرساند.

③ گسکت‌های کلمپ دو سر سنسور می‌بایستی به صورت دوره‌ای بررسی شوند و در صورت نیاز تعویض گردند. فواصل زمانی برای هر بار تعویض به دمای کاری و مواد عبوری از داخل خط لوله بستگی دارد.

پیوست A: آدرس پارامترهای ارتباط سریال RS485 Modbus RTU

Home Page				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
Mas. Flow	776	Int-32bit	R	---
Vol. Flow	920	Int-32bit	R	---
Density	904	Uint-32bit	R	---
Brix/nD	906	Uint-32bit	R	---
Temp	908	Uint-32bit	R	---
Totalizer 1(M)	772	Uint-32bit	R	---
Totalizer 2(M)	774	Uint-32bit	R	---
Digital Input 1	203.4	Bit	R	0 = Off 1 = On
Digital Output 1	203.6	Bit	R	0 = Off 1 = On
Digital Output 2	203.7	Bit	R	0 = Off 1 = On
Analog Output 1	231	Uint-16bit	R	--- (Gain = 0.0305175)
Analog Output 2	282	Uint-16bit	R	--- (Gain = 0.0305175)
Alarms	227	Uint-16bit	R	Bit 0 to 16
Serial Number	352	Uint-32bit	R	---
Device Software	200	Uint-16bit	R	---
Main Software	200	Uint-16bit	R	---

1- Flow Display Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
1-1- Home MassFlow Unit	7	Uint-16bit	R/W	0 = Gram/Min 1 = Gram/Sec 2 = Kg/Hour 3 = Kg/Min 4 = Kg/Sec 5 = Ton/Hour 6 = Ton/Min
1-2- Home MassFlow DotPoints	8	Uint-16bit	R/W	0 to 3
1-3- MassFlow Damping Time	22	Uint-16bit	R/W	1 to 800 Cycles
1-4- MassFlow Direction	9	Uint-16bit	R/W	0 = Positive 1 = Negative 2 = Bi-Directional
1-5- MassFlow Simulation	203.9	Bit	R/W	0 =Off 1 = On
1-6- Simulated MassFlow Value	780	Int-32bit	R/W	0.0 to 999999.9 Kg/h
1-7- Home Vol.Flow Unit	155	Uint-16bit	R/W	0 = ml/Min 1 = ml/Sec 2 = Liter/Hour 3 = Liter/Min 4 = Liter/Sec 5 = m3/Hour 6 = m3/Min
1-8- Home Vol.Flow Dotpoints	156	Uint-16bit	R/W	0 to 3
1-9- Vol. Flow Damping Time	157	Uint-16bit	R/W	1 to 800 Cycles

2- Density & Brix Display Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
2-1- Home Density Unit	152	Uint-16bit	R/W	0 = Gram/cm ³ 1 = Kg/cm ³ 2 = Gram/m ³ 3 = Gram/mL 4 = Gram /Liter 5 = Kg/Liter 6 = Kg/m ³
2-2- Home Density DotPoints	153	Uint-16bit	R/W	0 to 5
2-3- Density Damping Time	154	Uint-16bit	R/W	1 to 800 Cycles
2-4- Density Simulation	288.F	Bit	R/W	0 =Off 1 = On
2-5- Simulated Density Value	912	UInt-32bit	R/W	0.0 to 9999.999 Kg/m ³
2-6- Home Concentrate Unit	158	Uint-16bit	R/W	0 = Brix 1 = Refractive Index
2-7- Home Concentrate DotPoints	159	Uint-16bit	R/W	0 to 4
2-8- Concentrate Damping Time	160	Uint-16bit	R/W	1 to 800 Cycles

3- Other Display Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
3-1- Home Page Main Parameter	151	Uint-16bit	R/W	0 = MassFlow 1 = Density 2 = Brix or nD 3 = Volumetric Flow
3-2- LCD goto Standby Time	153	Uint-16bit	R/W	0 to 5
3-3- LCD Brightness Percent	154	Uint-16bit	R/W	1 to 800 Cycles
3-4- Status LED Mode	288.F	Bit	R/W	0 =Off 1 = On
3-5- Change Password	912	UInt-32bit	R/W	0.0 to 9999.999 Kg/m3
3-6- Power Key Enable	158	Uint-16bit	R/W	0 = Brix 1 = Refractive Index

4- Analog Output 1 Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
4-1- Anal. Out1. Mode	25	Uint-16bit	R/W	0= Disable 1= MassFlow 4-20 mA *2= Vol. Flow 4-20 mA* 3= Density 4-20 mA 4= Temperature 4-20 mA 5= Brix 4-20 mA 6= PID 4-20 mA
4-2- Anal. Out1. Force	26	Uint-16bit	R/W	0= No Force 1= Force to 0 mA 2= Force to 1 mA 20= Force to 19 mA 21= Force to 20mA
4-3- An. Out.1 Min Flow	354	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h
4-4- An. Out.1 Max Flow	356	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h
4-5- An. Out.1 Value	231	Uint-16bit	R	0.000 to 20.000 mA 0=0mA , 65535=20mA
4-6-Analog Out.1 Offset	89	Int-16bit	R/W	-20000 to +20000 Each 327 Offset Value = 0.1 mA
4-7-Analog Out.1 D.E.C.	209	Uint-16bit	R	0 to 99999
4-8-A. Out.1 Open Loop Alarm	230.2	Bit	R	0= Alarm Disabled 1= Alarm Enabled

5- Analog Output 2 Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
5-1- Anal. Out2. Mode	55	Uint-16bit	R/W	0= Disable 1= MassFlow 4-20 mA *2= Vol. Flow 4-20 mA* 3= Density 4-20 mA 4= Temperature 4-20 mA 5= Brix 4-20 mA 6= PID 4-20 mA
5-2- Anal. Out2. Force	56	Uint-16bit	R/W	0= No Force 1= Force to 0 mA 2= Force to 1 mA 20= Force to 19 mA 21= Force to 20mA
5-3- An. Out.2 Min Flow	440	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h
5-4- An. Out.2 Max Flow	442	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 L/h
5-5- An. Out.2 Value	282	Uint-16bit	R	0.000 to 20.000 mA 0=0mA , 65535=20mA
5-6-Analog Out.2 Offset	131	Int-16bit	R/W	-20000 to +20000 Each 327 Offset Value = 0.1 mA
5-7-Analog Out.2 D.E.C.	280	Uint-16bit	R	0 to 99999
5-8-A. Out.2 Open Loop Alarm	281.2	Bit	R	0= Alarm Disabled 1= Alarm Enabled

6- Digital Output 1 Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
6-1- Dig. Out1 Mode	41	Uint-16bit	R/W	0= OFF 1= Mass flow Pulse 2= Vol Flow Pulse 3= High MassFlow Alarm 4= Low MassFlow Alarm 5= MassFlow Out of Range 6= High Density Alarm 7= Low Density Alarm 8= Density Out of Range 9= High V.Flow Alarm 10= Low V.Flow Alarm 11= V.Flow Out of Range 12= High Brix Alarm 13= Low Brix Alarm 14= Brix Out of Range 15= High Temp Alarm 16= Low Temp Alarm 17= Temp Out of Range 18= Empty Pipe Detected 19= System is OK 20= Pump Ctrl>Total 1 Limit 21= Pump Ctrl>Total 2 Limit 22= 3State Fill Low Valve 23= Batch Filling Valve
6-2- Dig. Out1 Force	42	Uint-16bit	R/W	0= Not Forced 1= Force to OFF 2= Force to ON
6-3- D.O.1 Pulse Width	44	Uint-16bit	R/W	1 to 1300 *720uSec
6-4-D.O.1 Volume/Pulse	366	Uint-32bit	R/W	0.01 to 999999.99 ---
6-5- Dig Out1 Hi Limit	358	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 ---
6-6- Dig Out1 Lo Limit	360	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 ---
6-7- Dig Out1 Hysters.	43	Uint-16bit	R/W	1.0 to 6550.0 ---

7- Digital Output 2 Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
7-1- Dig. Out2 Mode	47	Uint-16bit	R/W	0= OFF 1= Mass flow Pulse 2= Vol Flow Pulse 3= High MassFlow Alarm 4= Low MassFlow Alarm 5= MassFlow Out of Range 6= Hight Density Alarm 7= Low Density Alarm 8= Density Out of Range 9= High V.Flow Alarm 10= Low V.Flow Alarm 11= V.Flow Out of Range 12= High Brix Alarm 13= Low Brix Alarm 14= Brix Out of Range 15= High Temp Alarm 16= Low Temp Alarm 17= Temp Out of Range 18= Empty Pipe Detected 19= System is OK 20= Pump Ctrl>Total 1 Limit 21= Pump Ctrl>Total 2 Limit 22= 3State Fill Low Valve 23= Batch Filling Valve
7-2- Dig. Out2 Force	48	Uint-16bit	R/W	0= Not Forced 1= Force to OFF 2= Force to ON
7-3- D.O.2 Pulse Width	50	Uint-16bit	R/W	1 to 1300 *720uSec
7-4-D.O.2 Volume/Pulse	368	Uint-32bit	R/W	0.01 to 999999.99 ---
7-5- Dig Out2 Hi Limit	362	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 ---
7-6- Dig Out2 Low Limit	364	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.0 ---
7-7- Dig Out2 Hysters.	49	Uint-16bit	R/W	1.0 to 6550.0 ---

8- Modbus & Digital Inputs Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
8-1- Dig. In Mode	53	Uint-16bit	R/W	0= Disable 1= Total1 Reset 2= Total2 Reset 3= Total1&2 Reset 4= Total1 Hold 5= Total2 Hold 6= Total 1&2 Hold 7= PID Enable 8= Batch Filling Start
8-2- Modbus Baud Rate	29	Uint-16bit	R/W	0= 9600 bps 1= 19200 bps 2= 38400 bps 3= 57600 bps 4= 115200 bps 5= 230400 bps 6= 460800 bps 7= 921600 bps
8-3- Modbus Data Mode	30	Uint-16bit	R	0= 8bit,Even,1Stop 1= 8bit,Even,2Stop 2= 8bit,Odd,1Stop 3= 8bit,Odd,2Stop 4= 8bit,None,1Stop 5= 8bit,None,2Stop
8-4- Modbus Node Add.	31	Uint-16bit	R/W	0 to 31

9- Temperature Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
9-1- Tube Temp. Offset	11	int-16bit	R/W	-50 to 50 °C
9-2- Tube Temp. Damping	12	Uint-16bit	R/W	1 to 100 Cycles
9-3- Tube Temp. Unit	161	Uint-16bit	R/W	0= Centigrade 1= Fehrenheit
9-4- Tube Temp. DotPoints	162	Uint-16bit	R/W	0 to 1
9-5- Tube Temp. Simulation	2.A	Bit	R/W	0= Off 1= On
9-6- Tube Temp. Simulated Value	10	Uint-16bit	R/W	0.0 to 120 °C
9-7- Body Temp. Offset	163	Int-16bit	R/W	-50 to 50 °C
9-8- Body Temp. Damping	164	Uint-16bit	R/W	1 to 100 Cycles
9-9- Body Temp. Simulation	3.1	Bit	R/W	0= Off 1= On
9-A-Body Temp. Simulated Value	165	Uint-16bit	R/W	0.0 to 120 °C

10- Totalizers Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
10-1- Totalizer1 Unit	57	Uint-16bit	R/W	0= Gram (1 DP) 1= Kg (1 DP) 2= Ton (3 DP) 3 = mL (1 DP) 4 = Liter (1 DP) 5 = m3 (3DP)
10-2- Total1 Reset Mode	59	Uint-16bit	R/W	0= OFF 1= Setting Page 2= Digital Input 3= Sett. & Dig. In 4= Reset on Limit
10-3- Total 1 Pump Ctrl Mode	261.0	Bit	R/W	0 = Manual Mode 1 = Auto Mode
10-4- Total 1 Pump Ctrl Force	261.1	Bit	R/W	0 = Force Off 1 = Force On
10-5- Reset Total 1 Value	203.A	Bit	W	1= Totalizer 1 Reset
10-6- Totalizer2 Unit	60	Uint-16bit	R/W	0= Gram (1 DP) 1= Kg (1 DP) 2= Ton (3 DP) 3 = mL (1 DP) 4 = Liter (1 DP) 5 = m3 (3 DP)
10-7- Total2 Reset Mode	62	Uint-16bit	R/W	0= OFF 1= Setting Page 2= Digital Input 3= Sett. & Dig. In 4= Reset on Limit
10-8- Total 2 Pump Ctrl Mode	261.2	Bit	R/W	0 = Manual Mode 1 = Auto Mode
10-9- Total 2 Pump Ctrl Force	261.3	Bit	R/W	0 = Force Off 1 = Force On
10-5- Reset Total 2 Value	203.B	Bit	W	1= Totalizer 2 Reset

11- PID Controller Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
11-1-PID Enable Mode	33	Uint-16bit	R/W	0= Disable 1= Always Enable 2= Enable By Dig. In. 1
11-2-PID Gain (P)	34	Uint-16bit	R/W	0.001 to 65.000
11-3-PID Integral (I)	35	Uint-16bit	R/W	0.00 to 650.00 Sec
11-4-PID Derivative(D)	36	Uint-16bit	R/W	0.00 to 650.00 Sec
11-5-PID Sample Time	37	Uint-16bit	R/W	0.1 to 20.0 Sec
11-6-PID Out Min Value	38	Uint-16bit	R/W	0 to 100 %
11-7-PID Out Max Value	39	Uint-16bit	R/W	1 to 100 %
11-8-PID Out Direction	2.2	Bit	R/W	0= Incremental 1= Decremental
PID Setpoint(Mass Flow)	388	Uint-32bit	R/W	0.0 to 999999.9 Kg/h
PID Loop Output	223	Uint-16bit	R	0.00 to 100.00 % 0=0% , 65535=100%
PID Manual Value	40	Uint-16bit	R/W	0 to 100 %

12- Batch Filling Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
12-1-Manual Force Filling	245.0	Bit	R/W	0= Filling not Forced 1= Manual Force Filling
12-2-Auto SP.Correction	5.0	Bit	R/W	0= Auto Fill Setpoint OFF 1= Auto Fill Setpoint ON
12-3-Initial Diff.Value	402	Int-32bit	R/W	-9999.9 to 9999.9 mLiter(cc)
12-4-Max Filling Time	400	Uint-32bit	R/W	0 to 99.9 Sec
12-5-Valve Off Time	66	Uint-16bit	R/W	0 to 9.99 Sec
12-6-Last Filling Volume	592	Uint-32bit	R	0 to 9999999.9 mLiter(cc)
12-7-Last Difference	594	Int-32bit	R	-999999.9 to 999999.9
12-8-Next Filling Setpoint	596	Uint-32bit	R	0 to 9999999.9 mLiter(cc)
12-9-Last Filling Time	600	Uint-32bit	R	0 to 999.99 Sec

13- Calibration & EPD Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
13-1-MassFlow Calibration Factor	374	Uint-32bit	R/W	0 to 99.9999
13-2-Low Cut-off Delta Teta	16	Uint-16bit	R/W	0 to 65.500
13-3-Density Cal. Gain	518	Uint-32bit	R/W	0.00000 to 9.99999
13-4-Density Cal. Offset	520	Int-32bit	R/W	-9999.999 to 9999.999 Kg/m3
13-5-Brix Cal. Gain	166	Uint-16bit	R/W	0.0001 to 6.5535
13-6-Brix Cal. Offset	167	Int-16bit	R/W	-270.00 to 270.00 Brix
13-7-Empty Pipe Det.Enable	23.0	Bit	R/W	0= EPD Disable 1= EPD Enable
13-8-Empty Pipe Det.Freq.	18	Uint-16bit	R/W	0 to 9999
13-9-ADC Damping(mA,Totalizers)	21	Uint-16bit	R/W	1 to 500 Cycles
13-A-ADC Gamma (mA,Totalizers)	6	Uint-16bit	R/W	0.1 to 99.9 %

14-Factory Setting				
Parameter Name	Modbus Address	Format	Type	Range
14-1-Pickup Setpoint	137	Uint-16bit	R	--- mV
14-2-Pickup Low Limit	454	Uint-32bit	R	--- mV
14-3-Sweep Freq. Step	133	Uint-16bit	R	--- mHz
14-4-Sweep Drive Amplitude	78	Uint-16bit	R	---
14-5-IIR Filter Range	144	Uint-16bit	R	0 to 16
14-1-Test Timer Value	608	Uint-32bit	R	0 to 9999.9
12-2-Test Timer Setpoint	4	Uint-16bit	R	1 to 65000
12-3-Test Timer Status	2.0	Bit	R	0= Test Counter Off 1= Test Counter ON

HART Setting					
No.	Name	Modbus Address	Format	Type	Range
1	HART Baud Rate	32	Uint-16bit	R/W	0= 9600 bps 1= 19200 bps 2= 38400 bps 3= 57600 bps 4= 115200 bps 5= 230400 bps 6= 460800 bps 7= 921600 bps
2	HART Data Mode	27	Uint-16bit	R/W	0= 8bit,Even,1Stop 1= 8bit,Even,2Stop 2= 8bit,Odd,1Stop 3= 8bit,Odd,2Stop 4= 8bit,None,1Stop 5= 8bit,None,2Stop
3	HART Node Add.	28	Uint-16bit	R/W	0 to 31

Alarm List & Addresses(Bit)				
No.	Name	Address	Type	Solution
1	Digital Output 1 Pulse Overlap	227.0	R	Increase "3-6-D.O.1 Volume/Pulse" and/or Decrease "3-5- D.O.1 Pulse Width"
2	Digital Output 2 Pulse Overlap	227.1	R	Increase "4-6-D.O.1 Volume/Pulse" and/or Decrease "4-5- D.O.1 Pulse Width"
3	Micro Controller 2 Read Error	227.2	R	
4	Test Timer Timeout!!!	227.3	R	Call to Control System Co.
5	Totalizer 1 Reset Inhibited	227.4	R	Change "7-1-Total1 Reset Mod"Parameter
6	Totalizer 2 Reset Inhibited	227.5	R	Change "7-3-Total2 Reset Mod"Parameter

۷ پیوست B: تنظیم کنترلرهای PID

۷,۱ تئوری PID

کنترل تناسبی - انتگرالی - مشتقی (PID) متداولترین کنترلی است که در حال حاضر در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشی از محبوبیت کنترلرهای PID بدلیل عملکرد مناسب آنها در طیف وسیعی از شرایط کاری و بخش دیگری هم از سادگی عملکرد آن ناشی می‌شود که به مهندسان اجازه می‌دهد به سادگی با آنها کار کنند.

کنترلر PID همانطور که از نامش پیداست شامل سه ضریب تناسبی، انتگرالی و مشتقی می‌باشد که کاربر برای دستیابی به عملکرد بهینه می‌تواند آنها را تغییر دهد. در این مقاله سیستم‌های حلقه بسته، تئوری کنترلر PID کلاسیک، روش‌های مختلف تنظیم کنترلرهای PID، اثر تنظیم یک سیستم کنترل بر پاسخ سیستم حلقه بسته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۷,۲ اثر عملیات کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم

در این بخش به بررسی اثرات عملیات کنترلی انتگرالی و مشتقی بر عملکرد سیستم می‌پردازیم. در اینجا تنها سیستم‌های ساده را در نظر می‌گیریم تا بتوان این اثرات را بر عملکرد سیستم به وضوح مشاهده کرد.

۷,۲,۱ عمل کنترل انتگرالی

در کنترل تناسبی که تابع تبدیل آن فاقد عامل انتگرالگیری است، در پاسخ به ورودی پله‌ای، خطای حالت ماندگار یا آفست وجود دارد. با منظور کردن عمل کنترل انتگرالی در کنترل کننده می‌توان این آفست را حذف نمود.

در کنترل انتگرالی یک دستگاه سیگنال کنترل، یعنی سیگنال خروجی کنترل کننده، در هر لحظه با مساحت زیر منحنی سیگنال خطا تا آن لحظه برابر است. در این حالت سیگنال کنترل $u(t)$ حتی در زمانی که سیگنال خطا $e(t)$ صفر است می‌تواند مقداری غیر صفر داشته باشد. چنین چیزی در کنترل کننده تناسبی ممکن نیست، زیرا برای غیر صفر بودن سیگنال کنترل باید سیگنال خطا غیر صفر باشد. (وجود سیگنال خطای غیر صفر در حالت ماندگار نشانه وجود آفست است).

توجه کنید که کنترل انتگرالی، در عین حذف آفست یا خطای حالت ماندگار، می‌تواند به پاسخ نوسانی با دامنه کاهشی و حتی افزایشی منجر شود، که هر دو معمولاً نامطلوب هستند.

۷,۲,۲ عمل کنترل مشتقی

افزودن کنترل کننده مشتقی به کنترلر تناسبی روشی برای دستیابی به کنترلی با حساسیت زیاد است. یکی از مزایای کنترل کننده مشتقی این است که به آهنگ تغییر سیگنال خطا پاسخ می‌دهد و می‌تواند قبل از بزرگ شدن بیش از اندازه خطا، اصلاح قابل توجهی بوجود آورد. پس کنترل کننده مشتقی خطا را پیش‌بینی کرده، عمل تصحیح زود هنگام را انجام می‌دهد و به این ترتیب بر پایداری سیستم می‌افزاید.

اگر چه کنترل مشتقی اثر مستقیمی بر خطای حالت ماندگار ندارد، ولی با افزودن میرایی به سیستم اجازه می‌دهد بهره K_p بزرگتری انتخاب شود و این بهره بزرگتر دقت حالت ماندگار را بهتر می‌کند. چون کنترل مشتقی بر اساس آهنگ تغییر سیگنال خطا عمل می‌کند نه خود سیگنال خطا، هرگز به تنهایی به کار نمی‌رود. کنترل مشتقی همیشه همراه با کنترل تناسبی و یا کنترل تناسبی-انتگرالی به کار می‌رود.

۷,۲,۳ عمل کنترل تناسبی-انتگرالی - مشتقی

ترکیب عمل‌های کنترلی تناسبی، انتگرالی و مشتقی کنترلر تناسبی، انتگرالی-مشتقی را بوجود می‌آورد. این عمل ترکیبی از مزایای تمامی سه کنترل کننده را یکجا در خود دارد. معادله کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی عبارتست از:

$$u(t) = k_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) \quad \text{رابطه 1}$$

۷,۳ روش‌های تنظیم کنترلر PID

فرآیند تنظیم ضرایب بهینه برای I,P,D و به منظور دستیابی به پاسخ ایده‌آل از یک سیستم کنترل تنظیم کنترلر نامیده می‌شود. برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد که در این مقاله سعی شده است روش آزمایش، خطا و روش زیگلر نیکولز توضیح داده شود.

۷,۳,۱ روش آزمایش-خطا


ضرایب کنترلر PID می‌تواند از طریق آزمایش و خطا بدست آید. زمانی که یک مهندس اثر ضرایب کنترلر را در پاسخ نهایی سیستم درک کرده باشد تنظیم کنترلر نسبتاً ساده می‌شود. در این روش ابتدا ضرایب I و D برابر صفر قرار داده می‌شود و ضریب تناسبی "P" به آرامی افزایش داده می‌شود تا خروجی سیستم شروع به نوسان کند. زمانی که ضریب تناسبی افزایش داده می‌شود، عملکرد سیستم سریعتر می‌شود ولی می‌بایست مراقب بود که سیستم ناپایدار نشود. زمانی که P طوری تعیین شد که پاسخ خواسته شده با سرعت عملکرد مورد نظر حاصل شد، ضریب انتگرالی I افزایش داده می‌شود تا نوسان‌ها متوقف شود. جمله انتگرالی خطای حالت ماندگار را کاهش می‌دهد ولی از طرف دیگر باعث افزایش فراجش (Overshoot) می‌شود. لازم به ذکر است که همیشه برای دستیابی به پاسخ سریع وجود مقداری فراجش ضروری است. از جمله انتگرالی برای دستیابی به حداقل خطای حالت ماندگار استفاده می‌شود. زمانی که ضرایب P و I برای دستیابی به پاسخ خواسته شده با سرعت و دقت مورد نظر تنظیم شدند، ضریب مشتق‌گیر افزایش داده می‌شود تا سرعت رسیدن پاسخ سیستم به Setpoint تعیین شده افزایش یابد. افزایش ضریب مشتق‌گیر باعث کاهش فراجش شده و اجازه می‌دهد ضریب تناسبی بدون ناپایدار شدن خروجی بالاتر انتخاب شود ولی می‌تواند سیستم را نسبت به نویزهای ناخواسته بسیار حساس کند. برای جلوگیری از تاثیر نویزهای ناخواسته حاصل از اندازه‌گیری متغیر کنترل بر مقدار جمله مشتقی، در بسیاری از موارد جمله مشتق‌گیر را همراه با یک فیلتر به کار می‌برند. در هر حال بیشتر اوقات، مهندسان نیازمند مصالحه بین یک مشخصه با مشخصه دیگر به منظور دستیابی بهتر به موارد خواسته شده می‌باشند.

در جدول (1) اثر هر یک از ضرایب کنترلر PID بر عملکرد سیستم نمایش داده شده است.

Gain Increase	Rise Time	OverShoot	Settling Time	Steady-State Error
K_p	▼	▲	Small Change	▼
K_i	▼	▲	▲	Great Reduce
K_d	Small Change	▼	▼	Small Change


جدول (1) اثر تغییر ضرایب PID بر عملکرد سیستم کنترلی (در این جدول $K_i=K_p/T_i$)

نمودارهای شکل (1) اثرات تغییر ضرایب را در پاسخ سیستم کنترلی نمایش می‌دهند.



۲، ۳، ۷ روش اول زیگلر-نیکولز

در این روش پاسخ دستگاه به ورودی پله واحد را به طور تجربی، به صورت نشان داده شده در شکل (2) می‌یابیم. در بسیاری از سیستم‌های صنعتی (سیستم‌هایی که در تابع تبدیل آنها نه انتگرال گیر وجود دارد و نه قطب‌های مزدوج مختلط غالب) پاسخ پله به صورت یک منحنی S شکل، همانند منحنی شکل (2) خواهد بود. اگر پاسخ به صورت منحنی S شکل نباشد، این روش را نمی‌توان به کار برد. این منحنی پاسخ پله را می‌توان به صورت تجربی و یا با شبیه سازی دستگاه به دست آورد.



منحنی S شکل را می‌توان با دو پارامتر مشخص نمود، زمان تاخیر L و ثابت زمانی T. زمان تاخیر و ثابت زمانی با رسم خط مماس در نقطه عطف منحنی S شکل، و یافتن محل برخورد آن با محور زمان و خط $C(t)=K$ مطابق شکل (2) تعیین می‌شود. زیگلر و نیکولز پیشنهاد می‌کنند مقادیر K_p ، T_i و T_d بر اساس فرمول‌های جدول (2) انتخاب شوند.

نوع کنترل کننده	K_p	T_i	T_d
P	T/L	∞	0
PI	0.9T/L	L/0.3	0
PID	1.2T/L	2L	0.5L

جدول (2) تنظیم کنترلر P، PI و PID با استفاده از روش اول تنظیم زیگلر- نیکولز

۳، ۳، ۷ روش دوم زیگلر-نیکولز

روش دوم قواعد تنظیم زیگلر-نیکولز یک روش محبوب دیگر برای تنظیم کنترلرهای PID می‌باشد. این روش تقریباً شبیه به روش آزمایش-خطا می‌باشد که در آن ضرایب I و D برابر صفر قرار داده می‌شود و ضریب P به تدریج افزایش داده می‌شود تا اینکه سیستم شروع به نوسان نامیرا کند. زمانی که نوسان شروع شد ضریب بحرانی K_u و پریود نوسانها P_u اندازه‌گیری می‌شود. سپس ضرایب P، I و D بر اساس موارد نشان داده شده در جدول (3) تنظیم می‌شوند.

Control	P	T_i	T_d
P	$0.5K_u$	-	-
PI	$0.45K_u$	$P_u/1.2$	-
PID	$0.6K_u$	$P_u/2$	$P_u/8$

جدول (3) تنظیم کنترلر P، PI و PID با استفاده از روش دوم تنظیم زیگلر- نیکولز

روش تنظیم اتوماتیک Relay based یک روش ساده برای تنظیم کنترل کننده‌های PID است که از سعی و خطا جلوگیری می‌نماید و امکان کارکرد سیستم را در مرزهای پایداری به حداقل می‌رساند.

✓ **دشواری‌های تنظیم:** زمانی که شما در مورد تنظیم کنترلرهای PID توسط مهندسين کنترل صحبت می‌کنید، به قواعد زیگلر-نیکولز و روش نوسان نهایی می‌رسید. در این موقع است که مهندسين خواهند گفت: "بله، روش تنظیم زیگلر-نیکولز، ما از این روش استفاده کردیم و سیستم به طرز نا مشخصی شروع به نوسان کرد، استراتژی نامناسبی است. علاوه بر این وقتی هم که با این روش تنظیم انجام شد پاسخ سیستم به طور کلی نوسانی است."

با توجه به اینکه روش تنظیم زیگلر-نیکولز روش خسته کننده و در برخی از موارد خطرناک است و بیشتر اوقات نوسان سیستم با سرعت بسیار کمی میرا می‌شود، این سوال بوجود می‌آید که چرا این روش اغلب به عنوان تنها روشی شناخته می‌شود که مهندسين ابزار دقیق با آن آشنایی دارند، و یا اینکه آیا اصلاً استفاده از این روش مزایای قطعی دارد یا خیر؟

در واقع روش تنظیم زیگلر-نیکولز که در آن Gain کنترلر به روش تجربی تعیین می‌گردد تا فقط سیستم را از حالت ناپایدار خارج نماید شکلی از تعیین مدل ریاضی سیستم به روش تجربی است. تمامی روش‌های تنظیم شامل یک جزء شناسایی مدل می‌باشد، ولی روش‌های محبوبتر آنهایی هستند که این بخش را با سادگی و دقت بیشتری تقریب بزند. مهندسان پس از سالیان متمادی استفاده از کنترلرهای PID به این فکر افتادند که یک روش خودکار برای بدست آوردن ضرایب کنترلر PID تدوین نمایند. این روش به Relay Feedback موسوم شده است و در بسیاری از تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد

